

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007975-2507



CDA INGENIERIA S.A.S
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel
4827213
BOGOTÁ

| FECHA | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|
| Fecha de prueba: 2025-07-03 | Nombre o razón social: YASMIN ROCIO RODRIGUEZ SALAZAR | | | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 40185678 | |
| Dirección: CARRERA 73 #64A 50 | Teléfono: 3023132457 | | Ciudad: BOGOTÁ | Departamento: DISTRITO CAPITAL | | |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | |
| Placa: TFU003 | Marca: VOLKSWAGEN | Línea: TRANSPORTER T5 | Clase: MICROBUS | Modelo: 2012 | Cilindraje: 1968 | Kilometraje: 357510 |
| Servicio: PÚBLICO | No Licencia Tránsito: 10033627082 | Combustible: DIESEL | Color: BLANCO CANDY | Empresa: | Conductor: ALVARO GORDILLO ALFONSO | |



Fecha 2025-07-03, Placa TFU003 Hora 13-24



Fecha 2025-07-03, Placa TFU003 Hora 13-23

Inspección Sensorial

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|-----------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Tapicería | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Cojinería | CUMPLE |
| G1 Pernos | CUMPLE | G1 Terminales Batería | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Anclaje de batería | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE |
| G1 Rotulaciones Superiores | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G1 Rotulaciones Inferiores | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Triángulos | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | NO APLICA |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Bandera | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo | NO APLICA |
| G1 Limpiaherramientas | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | | |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Llanta de respaldo | CUMPLE | | |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | | |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | | |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | | |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Bolíquín | CUMPLE | | |
| G1 Pueras | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | | |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Eje1 Llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 Llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje2 Llanta Derecha | CUMPLE | | |
| G1 Stop | CUMPLE | G1 Eje2 Llanta Izquierda | CUMPLE | | |
| G1 Reversa | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | | |

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|------|---------|
| Rueda De Repuesto | | 5.26 |
| Izquierda | | Derecha |
| Eje 1 | 6.25 | 5.26 |
| Eje 2 | 4.15 | 5.22 |



Ing. Miguel Fernando Sánchez Vargas

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.