

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00010592-2507

**CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR 10 6292655
BOGOTÁ**



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

FECHA	Nombre o razón social:			Documento de identidad:	No.
Fecha de prueba: 2025-07-31	GUSTAVO DE JESÚS GUTIERREZ ORREGO			CC. (X) NIT. () CE. ()	0478250
Dirección:	Teléfono:			Cludad:	Departamento:
CL 33 SUR NO 91 C 03	3203607000			BOGOTA	DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHÍCULO					
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:
UPR700	HYUNDAI	STAREX	MICROBUS	2008	2476
Servicio:	No Licencia Tránsito: PÚBLICO	Combustible: DIESEL	Color:	Kilometraje: 398271	
Empresa: Conductor: GUSTAVO DE JESÚS GUTIERREZ ORREGO					



Fecha 2025-07-31, Placa UPR700 Hora 18:43



Fecha 2025-07-31, Placa UPR700 Hora 18:44

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Asas General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cajonera	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Battidor	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Direcionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		

G1: EMISIONES DE GASES DE
ESCAPE Y RUIDO
G2: CARROCERIA
G3: SISTEMA DE SUSPENSION

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G6: SISTEMA ELECTRICO

G7: EQUIPO DE CARRETERA
G8: LLANTAS
G9: RINES

G10: ESTADO DE PRESENTACION
G11: SISTEMA DE DIRECCION
G12: CHASIS

G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO
NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.20
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,42	5,4
Eje 2	5,35	5,34



CESAR AUGUSTO HERRERA MURCIA

PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00010592-2507

CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61
SUR Tel 6292655
BOGOTÁ



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO					
Fecha de prueba: 2025-07-31	Nombre o razón social: GUSTAVO DE JESUS GUTIERREZ ORREGO	Documento de identidad: CC, (X) NIT, () CE, ()	No. 6478250				
Dirección: CL 33 SUR NO 91 C 03	Teléfono: 3203607000	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: UPR700	Marca: HYUNDAI	Línea: STAREX	Clase: MICROBUS	Modelo: 2008	Cilindraje: 2476	Kilometraje: 398271	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10025449947	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:	GUSTAVO DE JESUS GUTIERREZ ORREGO	



Fecha 2025-07-31, Placa UPR700 Hora 18:43

Fecha 2025-07-31, Placa UPR700 Hora 18:44

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Andamiajes	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Pemros	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Sopores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Rotulias Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulias Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiezaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respaldo	CUMPLE	G1 Llantoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramientas	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cajón de Dirección	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corrídos o con riesgo de desprendimiento,	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de	CUMPLE
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 cualquier componente del sistema eléctrico.	

G1: EMISIONES DE GASES DE
ESCAPE Y RUIDO
G2: CARROCERIA
G3: SISTEMA DE SUSPENSION

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G6: SISTEMA ELECTRICO

G7: EQUIPO DE CARRETERA

G10: ESTADO DE PRESENTACION
G11: SISTEMA DE DIRECCION
G12: CHASIS

G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.20
Izquierda		Derecha
Eje 1	5.42	5.4
Eje 2	5.35	5.34

