

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006416-2509

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
Y COMPANÍA SAS
NIT 900131585
AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel
2031711
Bogotá D.C.



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documento de identidad:	CC. (X)	NIT. ()	CE. ()	No.	80482648
2025-09-05	JAIRÓ ZAMUDIO VARGAS	CC. (X)					
Dirección:	Telefono:	3123786552	Clase:	BOGOTÁ	Departamento:	DISTRITO CAPITAL	
CRA 11 ESTE 43 15 SUR							
DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:	
TAL537	NISSAN	URVAN	MICROBUS	2013	2953	63657	
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:		
PUBLICO	10032167483	DIESEL	BLANCO		JAIRÓ ZAMUDIO VARGAS		



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	58		47		58		48	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
57	50	%	Eje 1 Izquierdo	3165	5464	N	Eje 1 Derecho	2885	5857	N	8,8
			Eje 2 Izquierdo	3026	4473	N	Eje 2 Derecho	2619	4708	N	13,5
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
23,1	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				30
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				30
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	-2,6	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(mm)	
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Andaje pilas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Andaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Pico	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Renta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Renta Izquierda	CUMPLE

G1: CARROCERÍA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y CIA. S.A.S



Carretera 27 # 28-78 Sur - Bogotá
203 1711
318 889 5129 - 315 311 4074
revitec.sas.bogota@gmail.com
www.revitec.com

GIANCARLO ALEJANDRO FLOREZ ANGARITA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión presentada en esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.56	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.83	3.64
Eje 2	3.28	3.16