



CDA MI CARRERA EXPRESS
NIT: 900755392
AV 6 N 44 - 16
Tel - 3114644887
BOGOTA - Distrito Capital
micarreraexpress@gmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| Fecha de prueba 2025-10-16 08:11:43 | Nombre o Razón social ALEJANDRA NOREÑA BETANCUR | Documento de identidad CC(X) NIT() No. 1053784583 | |
| Dirección CALLE 73 D 80 I 28 | Teléfono fijo o Número de Celular 3246344004 | Ciudad BOGOTÁ | Departamento Distrito Capital |
| Correo Electrónico | | | |

3. DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Placa STP783 | País COLOMBIA | Servicio Público | Clase MICROBUS | Marca KIA | Línea PREGIO GRAND GS |
| Modelo 2013 | Número de licencia de tránsito 10004461056 | Fecha de matrícula 2012-11-07 | Color BLANCO | Combustible / Propulsión Diesel | VIN o Chasis 8L0TS7325DE011266 |
| No de motor JT629570 | Tipo motor Diésel | Cilindraje(cm³)(si aplica) 2957 | Kilometraje NO FUNCIONAL | Número de pasajeros (sin incluir conductor) 19 | Blindaje SI() NO(X) |
| Potencia (si aplica) | Tipo de Carrocería SIN CARROCERIA | Fecha vencimiento SOAT | Conversión GNV SI () NO () N/A (X) | Fecha Vencimiento GNV | |

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | TOTAL | |

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | TOTAL | |

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | TOTAL | |

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| | Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) | Eje 5 (mm) | Repuesto (mm) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| IZQUIERDA | | | | | | |
| DERECHA | | | | | | |

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI _ X _ NO _____

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI _____ NO _____

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| | Eje 1 (psi) | Eje 2 (psi) | Eje 3 (psi) | Eje 4 (psi) | Eje 5 (psi) | Repuesto (psi) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| IZQUIERDA | | | | | | |
| DERECHA | | | | | | |

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

| NOMBRE | MARCA | SERIAL | REFERENCIA | # SERIE BANCO | PEF | LTOE |
|-------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------|-----|------|
| PROFUNDIMETRO | TYRE GAUGE | TIC-025 | DIGITAL TREAD | | | |
| PIE DE REY | STARRETT | 17010143/15020638 | 799A-12/300 | | | |
| DETECTOR HOLGURAS | TECMAS | DH2032 | MULTIPRUEBAS DH MIX | | | |

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

| | |
|--------|-------------------------------------|
| PRUEBA | INSPECTOR |
| CAMARA | DANIEL ANDRES CONTRERAS TOCARRUNCHO |
| VISUAL | DANIEL ANDRES CONTRERAS TOCARRUNCHO |

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EMILSON MORENO MORENO
Director técnico

Fin del informe