



REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PUBLICO PESADOS: 4299

EUROLLANTAS-CONCRELLANTAS

Vehículo: STY261

APROBADO

Críticas 0 **Rechazado** 0% (0)
Aprobadas 102 **Total** 102



Datos de la Inspección

Fecha:	18/jun./2025 10:44 a.m.	Fecha Siguiente:	17/ago./2025 10:44 a.m.	
Odómetro:	-	Odómetro Siguiente chequeo:	-	
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-	
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-	
Creado Por:	EUROLLANTAS-MARINILLA	Fecha Creación:	18/jun./2025 10:57 a.m.	Fuente: web
Fecha Inicio:	18/jun./2025 10:44 a.m.	Fecha Finalización:	18/jun./2025 10:57 a.m.	Duración: 13m
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-	Grupos: -
Comentario:	-			

Datos del Vehículo

Vehículo:	STY261	Marca:	CHEVROLET	Línea	CHR 7.2
Medición Actual:	-No Definido-	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	BUS

DOCUMENTACIÓN

Novedad	Calificación	Comentario	
Nombre Del Propietario	BUENO - Aprobado	SERVICIOS DIVERSOS DEL TRANSPORTE	
Identificación Del Propietario	BUENO - Aprobado	890920340	
Nombre De La Empresa	BUENO - Aprobado	SERVICIOS DIVERSOS DEL TRANSPORTE S.A.S. Y CÍA. S.C.A. SEDITRANS S.A.S Y CÍA. S.C.A	
Nit	BUENO - Aprobado	890920340	
Nombre Del Conductor	BUENO - Aprobado	CARLOS ARTURO MARTINEZ LONDOÑO	
N° Documento	BUENO - Aprobado	70.726.739	
Licencia De Conducción	BUENO - Aprobado	22/05/2028	
Soat	BUENO - Aprobado	17/06/2026	
Revisión Tecnicomecánica	BUENO - Aprobado	21/02/2026	
Tarjeta De Operación	BUENO - Aprobado	20/06/2026	
Técnico De Inspección Rptp	BUENO - Aprobado	DIEGO TORRES	

EQUIPO DE CARRETERA

Novedad	Calificación	Comentario	
1 Extintor (5 Lbs,10 Lbs, 20 Lbs)	BUENO - Aprobado	Sep-25	
Botiquín De Primeros Auxilios	BUENO - Aprobado		
Conos Reflectivos	BUENO - Aprobado		
Gato	BUENO - Aprobado		
Juego De Llaves	BUENO - Aprobado		
Linterna Con Pilas	BUENO - Aprobado		
Llave De Pernos	BUENO - Aprobado		
Llanta De Repuesto	BUENO - Aprobado		
Tacos (2)	BUENO - Aprobado		

SISTEMA ELECTRICO



Novedad	Calificación	
Luces Medias	BUENO - Aprobado	
Luces Bajas	BUENO - Aprobado	
Luces Altas	BUENO - Aprobado	
Luces Direccionales	BUENO - Aprobado	
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado	
Luz De Reversa	BUENO - Aprobado	
Luces De Freno	BUENO - Aprobado	
Pito De Servicio	BUENO - Aprobado	

TESTIGOS

Novedad	Calificación	
Carga De Batería	BUENO - Aprobado	
Freno De Ahogo	BUENO - Aprobado	

CARROCERÍA

Novedad	Calificación	
Cinturones De Seguridad	BUENO - Aprobado	
Manijas De Apertura Y Cierre De Puertas	BUENO - Aprobado	
Plumillas	BUENO - Aprobado	
Parachoques Delantero/Trasero	BUENO - Aprobado	
Puerta Furgon	BUENO - Aprobado	
Puertas Laterales	BUENO - Aprobado	
Retrovisores	BUENO - Aprobado	
Silletería	BUENO - Aprobado	
Vidrios Parabrisas	BUENO - Aprobado	
Vidrios Laterales	BUENO - Aprobado	

MOTOR

Novedad	Calificación	
Carter	BUENO - Aprobado	
Fugas De Aceite, Combustible,Refrigerante	BUENO - Aprobado	
Mofle	BUENO - Aprobado	
Soportes Y Bases Del Motor	BUENO - Aprobado	

SUSPENSIÓN

Novedad	Calificación	
Amortiguador Delantero	BUENO - Aprobado	
Amortiguador Trasero	BUENO - Aprobado	
Artillería O Bocín	BUENO - Aprobado	
Barra Estabilizadora	BUENO - Aprobado	
Barras Tensoras	BUENO - Aprobado	
Bujes De Muelle	BUENO - Aprobado	
Bujes De Muelle Balancín	BUENO - Aprobado	
Bujes De Bastidor	BUENO - Aprobado	
Bujes Y Pasadores (Pivote De Dirección)	BUENO - Aprobado	
Cauchos Topes	BUENO - Aprobado	
Esparragos	BUENO - Aprobado	
Muelles	BUENO - Aprobado	
Pernos	BUENO - Aprobado	
Rodamientos	BUENO - Aprobado	
Rines	BUENO - Aprobado	
Troque Delantero	BUENO - Aprobado	
Troque Trasero	BUENO - Aprobado	
Zapatas Y Balancines (Muelles)	BUENO - Aprobado	
1 Lanta Delantero Izquierda	BUENO - Aprobado	
2 Lanta Delantero Derecha	BUENO - Aprobado	



3 Llanta	BUENO - Aprobado	
4 Llanta	BUENO - Aprobado	
5 Llanta	BUENO - Aprobado	
6 Llanta	BUENO - Aprobado	
7 Llanta	BUENO - Aprobado	
8 Llanta	BUENO - Aprobado	
9 Llanta	BUENO - Aprobado	
10 Llanta	BUENO - Aprobado	

DIRECCION

Novedad	Calificación	
Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado	
Bomba Hidráulica	BUENO - Aprobado	
Biela Caja De Dirección	BUENO - Aprobado	
Caja De Dirección	BUENO - Aprobado	
Conjunto Caña De Dirección	BUENO - Aprobado	
Fugas De Aceite Hidráulico	BUENO - Aprobado	
Terminales De Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado	
Terminales Brazo De Mando Dirección	BUENO - Aprobado	

FRENOS

Novedad	Calificación	
Bandas Y/O Pastillas De Freno	BUENO - Aprobado	
Camaras O Cilindro De Rueda	BUENO - Aprobado	
Campanas Y/O Discos	BUENO - Aprobado	
Compresor De Aire De Freno	BUENO - Aprobado	
Freno Auxiliar	BUENO - Aprobado	
Freno De Mano	BUENO - Aprobado	
Freno De Ahogo	BUENO - Aprobado	
Fuga De Liquido Y/O Aire	BUENO - Aprobado	
Mangueras Y/O Tubos	BUENO - Aprobado	
Tanques De Almacenamiento	BUENO - Aprobado	
Válvulas Relay Y Descargue	BUENO - Aprobado	

TRANSMISION

Novedad	Calificación	
Bombas De Cluth	BUENO - Aprobado	
Caja De Velocidades	BUENO - Aprobado	
Cardanes Y Crucetas	BUENO - Aprobado	
Cauchos Y Rodillos De Cardan	BUENO - Aprobado	
Enfriador De Aceite Y Filtro	BUENO - Aprobado	
Ejes De Ruedas	BUENO - Aprobado	
Fisuras Del Hause	BUENO - Aprobado	
Fugas De Aceite	BUENO - Aprobado	
Retenedores De Ruedas	BUENO - Aprobado	
Retenedor De Speed	BUENO - Aprobado	
Soportes	BUENO - Aprobado	



Imágenes



18/jun./2025 10:57 a.m.
EUROLLANTAS-MARINILLA



18/jun./2025 10:57 a.m.
EUROLLANTAS-MARINILLA



Ing. Mec.: FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA T.P. AN230-40538 Firmado Electronicamente Nota: RESOLUCIÓN 315 DE 2013 Artículo 2°. Revisión y Mantenimiento de los vehiculos..... Las intervenciones correctivas que sea necesario realizar al vehiculo podrán ser contratadas por el propietario, pero el vehículo no podrá ser despachado sin la validación satisfactoria por parte de la empresa de las reparaciones realizadas.