



REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PUBLICO PESADOS: 4341

EUROLLANTAS-CONCRELLANTAS

Vehículo: STY261

APROBADO



Críticas 0 **Rechazado** 0% (0)
Aprobadas 101 **Total** 101

Datos de la Inspección

Fecha:	13/ago./2025 12:01 p.m.	Fecha Siguiente:	12/oct./2025 12:01 p.m.		
Odómetro:	-	Odómetro Siguiente chequeo:	-		
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-		
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-		
Creado Por:	EUROLLANTAS-MARINILLA	Fecha Creación:	13/ago./2025 12:07 p.m.	Fuente:	web
Fecha Inicio:	13/ago./2025 12:01 p.m.	Fecha Finalización:	13/ago./2025 12:07 p.m.	Duración:	6m
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-	Grupos:	-
Comentario:	-				

Datos del Vehículo

Vehículo:	STY261	Marca:	CHEVROLET	Línea	CHR 7.2
Medicion Actual:	-No Definido-	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	BUS

Datos del Checklist Anterior

Número:	4299	Fecha:	18/jun./2025 10:44 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	-	Horómetro:	-		

DOCUMENTACIÓN

Novedad	Calificación	Comentario
Nombre Del Propietario	BUENO - Aprobado	ELIANA AVELINA TEHERAN DIMAS
Identificación Del Propietario	BUENO - Aprobado	22.641.298
Nombre De La Empresa	BUENO - Aprobado	TRANSLOGISTIK SOLUCIONES S.A.S
Nombre Del Conductor	BUENO - Aprobado	CARLOS ARTURO MARTINEZ LONDOÑO
N° Documento	BUENO - Aprobado	70.726.739
Licencia De Conducción	BUENO - Aprobado	22/05/2028
Soat	BUENO - Aprobado	17/06/2026
Revisión Tecnicomecánica	BUENO - Aprobado	21/02/2026
Tarjeta De Operación	BUENO - Aprobado	20/06/2027
Técnico De Inspección Rptp	BUENO - Aprobado	MIGUEL SALAZAR

EQUIPO DE CARRETERA

Novedad	Calificación	Comentario
1 Extintor (5 Lbs, 10 Lbs, 20 Lbs)	BUENO - Aprobado	sep-25
Botiquín De Primeros Auxilios	BUENO - Aprobado	
Conos Reflectivos	BUENO - Aprobado	
Gato	BUENO - Aprobado	
Juego De Llaves	BUENO - Aprobado	
Linterna Con Pilas	BUENO - Aprobado	
Llave De Pernos	BUENO - Aprobado	
Llanta De Repuesto	BUENO - Aprobado	
Tacos (2)	BUENO - Aprobado	



SISTEMA ELECTRICO

Novedad	Calificación	
Luces Medias	BUENO - Aprobado	
Luces Bajas	BUENO - Aprobado	
Luces Altas	BUENO - Aprobado	
Luces Direccionales	BUENO - Aprobado	
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado	
Luz De Reversa	BUENO - Aprobado	
Luces De Freno	BUENO - Aprobado	
Pito De Servicio	BUENO - Aprobado	

TESTIGOS

Novedad	Calificación	
Carga De Batería	BUENO - Aprobado	
Freno De Ahogo	BUENO - Aprobado	

CARROCERÍA

Novedad	Calificación	
Cinturones De Seguridad	BUENO - Aprobado	
Manijas De Apertura Y Cierre De Puertas	BUENO - Aprobado	
Plumillas	BUENO - Aprobado	
Parachoques Delantero/Trasero	BUENO - Aprobado	
Puerta Furgon	BUENO - Aprobado	
Puertas Laterales	BUENO - Aprobado	
Retrovisores	BUENO - Aprobado	
Silletería	BUENO - Aprobado	
Vidrios Parabrisas	BUENO - Aprobado	
Vidrios Laterales	BUENO - Aprobado	

MOTOR

Novedad	Calificación	
Carter	BUENO - Aprobado	
Fugas De Aceite, Combustible,Refrigerante	BUENO - Aprobado	
Mofle	BUENO - Aprobado	
Soportes Y Bases Del Motor	BUENO - Aprobado	

SUSPENSIÓN

Novedad	Calificación	
Amortiguador Delantero	BUENO - Aprobado	
Amortiguador Trasero	BUENO - Aprobado	
Artillería O Bocín	BUENO - Aprobado	
Barra Estabilizadora	BUENO - Aprobado	
Barras Tensoras	BUENO - Aprobado	
Bujes De Muelle	BUENO - Aprobado	
Bujes De Muelle Balancín	BUENO - Aprobado	
Bujes De Bastidor	BUENO - Aprobado	
Bujes Y Pasadores (Pivote De Dirección)	BUENO - Aprobado	
Cauchos Topes	BUENO - Aprobado	
Esparragos	BUENO - Aprobado	
Muelles	BUENO - Aprobado	
Pernos	BUENO - Aprobado	
Rodamientos	BUENO - Aprobado	
Rines	BUENO - Aprobado	
Troque Delantero	BUENO - Aprobado	
Troque Trasero	BUENO - Aprobado	
Zapatas Y Balancines (Muelles)	BUENO - Aprobado	



1 Llanta Delantera Izquierda	BUENO - Aprobado	
2 Llanta Delantera Derecha	BUENO - Aprobado	
3 Llanta	BUENO - Aprobado	
4 Llanta	BUENO - Aprobado	
5 Llanta	BUENO - Aprobado	
6 Llanta	BUENO - Aprobado	
7 Llanta	BUENO - Aprobado	
8 Llanta	BUENO - Aprobado	
9 Llanta	BUENO - Aprobado	
10 Llanta	BUENO - Aprobado	

DIRECCION

Novedad	Calificación	
Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado	
Bomba Hidráulica	BUENO - Aprobado	
Biela Caja De Dirección	BUENO - Aprobado	
Caja De Dirección	BUENO - Aprobado	
Conjunto Caña De Dirección	BUENO - Aprobado	
Fugas De Aceite Hidráulico	BUENO - Aprobado	
Terminales De Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado	
Terminales Brazo De Mando Dirección	BUENO - Aprobado	

FRENOS

Novedad	Calificación	
Bandas Y/O Pastillas De Freno	BUENO - Aprobado	
Camaras O Cilindro De Rueda	BUENO - Aprobado	
Campanas Y/O Discos	BUENO - Aprobado	
Compresor De Aire De Freno	BUENO - Aprobado	
Freno Auxiliar	BUENO - Aprobado	
Freno De Mano	BUENO - Aprobado	
Freno De Ahogo	BUENO - Aprobado	
Fuga De Liquido Y/O Aire	BUENO - Aprobado	
Mangueras Y/O Tubos	BUENO - Aprobado	
Tanques De Almacenamiento	BUENO - Aprobado	
Válvulas Relay Y Descargue	BUENO - Aprobado	

TRANSMISION

Novedad	Calificación	
Bombas De Cluth	BUENO - Aprobado	
Caja De Velocidades	BUENO - Aprobado	
Cardanes Y Crucetas	BUENO - Aprobado	
Cauchos Y Rodillos De Cardan	BUENO - Aprobado	
Enfriador De Aceite Y Filtro	BUENO - Aprobado	
Ejes De Ruedas	BUENO - Aprobado	
Fisuras Del Hause	BUENO - Aprobado	
Fugas De Aceite	BUENO - Aprobado	
Retenedores De Ruedas	BUENO - Aprobado	
Retenedor De Speed	BUENO - Aprobado	
Soportes	BUENO - Aprobado	



Imágenes



13/ago./2025 12:07 p.m.
EUROLLANTAS-MARINILLA



13/ago./2025 12:07 p.m.
EUROLLANTAS-MARINILLA



Ing. Mec.: FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA T.P. AN230-40538 Firmado Electronicamente Nota: RESOLUCIÓN 315 DE 2013 Artículo 2°. Revisión y Mantenimiento de los vehiculos..... Las intervenciones correctivas que sea necesario realizar al vehiculo podrán ser contratadas por el propietario, pero el vehículo no podrá ser despachado sin la validación satisfactoria por parte de la empresa de las reparaciones realizadas.