

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006270-2601

CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel 9370352
BOGOTÁ



FECHA

Fecha de prueba:
2026-01-17

Nombre o razón social:

JACKSON PABLO OSORIO GARZON

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 79922805

Dirección:

CALLE 38 SUR 52 C 33

Teléfono:

3107917780 Cel 3232921500

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:
FVL542

Marca:
RENAULT

Línea:

DUSTER OROCH

Clase:

CAMIONETA

2020

1998

204723

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10035297493

Combustible:
GASOLINA - GAS

Color:
BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:
JACKSON PABLO OSORIO GARZON



Fecha 2026-01-17, Placa FVL542 Hora 13:29



Fecha 2026-01-17, Placa FVL542 Hora 13:29

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 64	Delantera Derecha	Valor 50	Trasera Izquierda	Valor 66	Trasera Derecha	Valor 63	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 57,5	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2493	Peso 4336	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2669	Peso 4316
			Eje 2 Izquierdo	2014	3522	N	Eje 2 Derecho	1938	3649
Desviación Lateral									
Eje 1	0	Eje 2	11*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)
Inspección Sensorial									

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Género General	CUMPLE	G1 Luces Bajitas	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

Rueda De Repuesto	5,16
Izquierda	Derecha