

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003729-2601

CDA REVITECH BOGOTA SAS  
NIT 901171172-1  
CARRERA 80 A # 17-21 Tel  
3203857032  
BOGOTÁ



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2026-01-19	Nombre o razón social: GISELE JARAMILLO MACUALO					Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 52530810
Dirección: CALLE 25B 72 80	Telefono: 3103403707 Cel 3107692275					Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL
		DATOS DEL VEHICULO					
Placa: GUV627	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindrada: 1599	Kilometraje: 110264	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10019554753	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	GISELE JARAMILLO MACUALO	



Fecha 2026-01-19, Placa GUV627 Hora 13:43



Fecha 2026-01-19, Placa GUV627 Hora 13:46

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 55	Delantera Derecha	Valor 49	Trasera Izquierda	Valor 48	Trasera Derecha	Valor 45	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 62,7	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 2243	Peso 3679	Unidad N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 2405	Peso 3345
Eficacia Auxiliar	Mínimo 25,9	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	1804	3071	N	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	1750	2982
Desviación Lateral									
Eje 1	0,3	Eje 2	-2,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.54
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.41	3.51
Eje 2	2.21	2.44



NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.