




REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



Logo de ONAG

CONTROL AUTOS DEL GUALIVA
VILLETAS SAS
NIT: 9003347188
Teléfono: 8445007 - 3143258487
E-mail: controlautosdelgualiva@gmail.com
Dirección: CRA 5 3 23 Barrio Bello Horizonte
Ciudad: VILLETAS (CUNDINAMARCA)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2026-01-20	Nombre o Razón social TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS	Documento de identidad CC (X) NIT () No. 9004448529
Dirección BARRIO CENTRO VILLETAS	Teléfono fijo o Número de Celular 3144603624	Ciudad Villetas
Correo Electrónico		Departamento Cundinamarca

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa JUK246	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2022	Número de licencia de tránsito 10033442988	Fecha Matrícula 2021-05-24	Color Blanco glacial	Combustible/Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD404NM903806
No de Motor A460D016886	Tipo Motor OTTO	Cilindraje (cm³)(si aplica) 1333	Kilometraje 137141	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 154	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si/no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	10.4			2.5	Klux	si
		Inclinación	2.76			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	5.68			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.76			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	29.8				Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	28.0				Klux	si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	2.19				Klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad	9.23				Klux	no
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 73.9			Máxima 225	Unidad Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 73.2	Delantera Derecha	Valor 62.1	Trasera Izquierda	Valor 67.7	Trasera Derecha	Valor 71.6	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

6. FRENO

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	2835	4222	N	Eje 1	2971	4124	N	4.58	(20,30)	30	%
Eje 2	2172	3364	N	Eje 2	2317	2785	N	6.26	(20,30)	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total		Valor		Mínimo		Unidad					
		71.0		50		%					

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)									
eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	
8.70°	18	%	Sumatoria Izquierdo	656	7586	N	Sumatoria Derecho	405 6909	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	-2.47	Eje 2	0.16	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10	Unidad m/km
-------	-------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	---------------	-------------

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad %	Error en Tiempo	Unidad %	Máximo +/- 2	Unidad %
---------------------------------	--------------------	----------	-----------------	----------	--------------	----------



2026-01-20 JUK246 09:29



2026-01-20 JUK246 09:41

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- N/A - Profundímetro SHAHE SN: WD2405A1295
- MX - Probador de suspensión EUSAMA RYME SN: 2143
- MX - Alineador al piso mixto RYME SN: 3102
- MX - Alineador de luces Tecniqaq SN: TMI-LUX-0178
- MX - Frenómetro Mixto con báscula integrada RYME SN: 0431
- MX - Sonómetro PCE SN: 161213173
- Termohigrómetro TMI-THN0346
- N/A - Tacómetro de vibración CAPELEC SN: 2105XW-001/EU16848
- MX - Analizador de gases NTC4883 (PEF: 0.610) [Serial del banco: 007525] RYME SN: 3078
- MX - Probador de Holguras RYME SN: 08/0087
- MX - Cuentagiros y medidor de temperatura Capelec SN: 2105XW-001

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- Tecni-RTM V1.0 - Tecniqaq Ingeniería S.A.S.

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

John Jairo Castillo Suescun [Inspección sensorial exterior], John Jairo Castillo Suescun [Inspección sensorial interior], John Jairo Castillo Suescun [Tercera placa], Alvaro Hernandes Muñetones [Análisis de gases NTC4883], John Jairo Castillo Suescun [Foto delantera], John Jairo Castillo Suescun [Foto trasera], John Jairo Castillo Suescun [Inspección sensorial inferior], Alvaro Hernandes Muñetones [Sonido], John Jairo Castillo Suescun [Alineación de luces], John Jairo Castillo Suescun [Profundidad de labrado], John Jairo Castillo Suescun [Inspección sensorial motor], Delfo Sanchez Medina [Alineación, peso, suspensión y frenos].

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JOSE IGNACIO GUERRERO MONTERO

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe