

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #000709

CDA Madelena

Centro de Diagnóstico
Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2026-01-20	NOMBRE: PORRAS VELANDIA ISRAEL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 79640178
DIRECCIÓN: CR 65#57b-24 sur	CORREO ELECTRÓNICO: Porras327@gmail.com	TELÉFONO: 3005688798

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: NHR740	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTÁ	SERVICIO: Público
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMPERO	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gas-Gasolina	CILINDRAJE 1333	KILOMETRAJE 39251
LICENCIA DE TRANSITO: 10030592624	MODELO: 2024	FECHA DE MATRICULA: 2023-11-30	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 9FBHJD400RM756521	NÚMERO MOTOR A460D053508	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026-11-27	FECHA VENCIMIENTO GNV 2026-11-28

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO								
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	7,70	EJE 1		MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO						
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	1,10	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO				
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	3,30	2303	4326	2257	3874	1,99				
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	3,50	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO				
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	16,1	1927	3423	1954	3315	1,38				
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	7,80	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO				
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		46,3	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	EJE 3				
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APlica)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	EJE 4				
DI	DD	TI	TD	56,0	48,0	53,0	52,0	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
DELANTERA:	1,40	TRASERA:	1,30	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	EJE 5	EFICACIA AUXILIAR	18,2	EFICACIA TOTAL	56,4
DESVIACIÓN LATERAL (SI APlica)												
FRENOS AUXILIARES (SI APlica)												
IZQUIERDA		DERECHA										
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO	1452	7749	1281	7190					

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APlica)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%	%	%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T		VEHÍCULOS CICLO DIESEL			
RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ	GOBERNADA
	CO2			CICLO 1	
CRUCERO	O2			CICLO 2	
	HC			CICLO 3	
VEHÍCULO CON CATALIZADOR		No		CICLO 4	
TEMPERATURA DE PRUEBA			°C	TEMPERATURA INICIAL	FINAL
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.
	HUMEDAD RELAT.		%		HUME. RELAT.

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS			MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA		IZQUIERDA	DERECHA	
EJE 1	34,0	35,0	psi	5,32	5,14	mm
EJE 2	34,0	33,0	psi	6,01	6,33	mm
EJE 3			psi			mm
EJE 4			psi			mm
EJE 5			psi			REPUESTO
			psi			5,36

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #000709

CDA Madelena

Centro de Diagnóstico
Automotor Madelena

AC 57 R Sur N°. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atenciónclientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.625-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.12.38.1	PERDIDAS DE ACEITE SIN GOTEO CONTINUO.	MOTOR		B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO	
----------	--	----------------------------	-----------------------------	--

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

FRANCISCO JAVIER ORTIZ

-----FIN DEL INFORME-----

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.