

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0  
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS  
Dirección CRA 708 N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL  
C6, BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha: 2026-01-23 15:38:12	Propietario: CHURQUE TORRES	HECTOR	CC(X) NET ( )	No. 19242657
Dirección: CRA 6A ESTE 89 08	Teléfono: 3296222021		Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa: GUV305	Modelo: 2020	Servicio: Público	Clase: CAMPERO	Marca: RENAULT
Línea: DUSTER	No. de licencia de tránsito: 10020349071	Fecha Matricula: 2019-09-30	Kilometraje: 163128	Número de sillas: 4
Nn. Motor: E410C218082	VIN: 9FDH5R5D3LM100578	Color: BLANCO	Combustible: GAS GASOLINA	Cilindr: 1998



Suspensión					
Delantera Izquierda	64.0	Delantera Derecha	67.0	Trasera Izquierda	80.0
		Trasera Derecha	73.0	Mínimo:	40 %

Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
70.2	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3050	3969	N	Eje 1 Derecho	3154	4096	N	3.29	30 %
			Eje 2 Izquierdo	1622	2871	N	Eje 2 Derecho	1826	2803	N	11.2	30 %
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%

Desviación Lateral						
Eje 1	5.00	Eje 2	-3.30	Eje 3	Eje 4	Eje 5
						Máximo +/- 10.0
						Unidad
						ru/km

Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Asno General	CUMPLE	G6	Luces Bajas	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G1	Espesores	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Frenos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Robulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Robulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceca	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G8	Tacos	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Retriversores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3	Pilo	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Hornería	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE
			G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
			G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
						G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 1 Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rio Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rio Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rio Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rio Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rio Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rio Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rio Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rio Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rio Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rio Izquierdo	CUMPLE
G9	Laboratorio y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cajonera	CUMPLE
G10	Caja de direccion	CUMPLE
G10	Troncales	CUMPLE
G10	Brazos Avales	CUMPLE
G11	Barridos	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSION
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD


G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACION
G10 SISTEMA DE DIRECCION
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE SOBRO

APROBADO: SI    X    NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

En Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.



NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA