

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021621-2601



CDA BOGOTA S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-01-26	Nombre o razón social: RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 79327772		
Dirección: CARRERA 46 A # 69 B 33 SUR	Teléfono: 3124473206	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: GUV768	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER OROCH	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindraje: 1998
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10035340070	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad		
	63		45		62		44	40			
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54,4	50	%	2392	5405	N	2328	5288	N	2,7	30	%
			3111	4336	N	2669	4248	N	14,2	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad									
11,3*	18	%									

Desviación Lateral											
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)			

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:												
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas								CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espesores								CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores								CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores								CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores								CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas								CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad								CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop								CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna								CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas								CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria								CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna								CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Bandereja	CUMPLE	Tacos								CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta								CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia								CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha								CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda								CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha								CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo								CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho								CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo								CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Lafoneria y Pintura								CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojneria	CUMPLE	Caja de Direccion								CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor								CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo								CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,69	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,64	3,12
Eje 2	3,54	3,12

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES
PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER
UTILIZADOS PARA LA MISMA