

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 0000563-2512




CDA CHAPINERO SAS
NIT 901152647-5
AK 14 # 60-31/33/35/37 Tel
3058273478
BOGOTÁ

FECHA
Fecha de prueba: 2025-12-26

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 900444852
Dirección: Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: JTY997 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMPERO Modelo: 2021 Cilindraje: 1998 Kilometraje: 65265
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10026709586 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS Conductor:



Suspensión (Si aplica)										
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad	
	82		82		79		81	40	%	
Frenos										
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	
59,2	50	%	2973	4728	N	2769	4042	N	6,9	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	1917	3708	N	1734	3384	N	9,5	
23,7	18	%	Eje 1 Izquierdo		Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho	
			Eje 3 Izquierdo		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho		Eje 5 Izquierdo	

Desviación Lateral									
Eje 1	0,8	Eje 2	14,1*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
Inspección Sensorial									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Asco General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Laponería y Pintura	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempañador	CUMPLE	G1 Laponería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Rotulas inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Pálo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extingtor	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 (m/km).) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.35	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,38	5,41
Eje 2	5,23	5,16

HIDEL JOSE HERNANDEZ MEZA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.