

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Nº: 00051229-2591



CGA TÉCNICALO  
RIT 300513051-1  
Av. 72 37 95/99 Sur Int.  
3.4.5.6.7 Tel: 3134453672  
BOGOTÁ D.C.

**FECHA**  
Fecha de prueba: 2020-01-27

**DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHÍCULO**  
Nombre y apellidos: PÉREZ GUILLERMO HERNÁNDEZ  
Documento de identidad: 66.121.011.1 CR ( )  
Teléfono: 3112514931  
Ciudad: BOGOTÁ  
Departamento: DISTRITO CAPITAL

**DATOS DEL VEHÍCULO**  
Placa: **9012780**  
Marca: **RENAULT** Línea: **DUSTER** Clase: **CAMPERO** Modelo: 2021 Cédula: 1998 Platanillo: 112497  
Servicio: **PUBLICO** No. Licencia Tránsito: 1002082656 Combustible: **GASOLINA - GAS** Color: **BLANCO GLACIAL (V)** Empresa: **PÉREZ GUILLERMO HERNÁNDEZ**



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad
		58			63			56			51	45	%
Suspensión (Si aplica)													
Eficacia Total			Mínimo	Unidad	Frenos			Fuerza	Peso	Unidad	Desbalanceo	Máximo	Unidad
64,8			80	%	Eje 1 Izquierdo			2810	4297	N	19,5	30	%
					Eje 2 Izquierdo			2253	3355	N	2,8	35	%
Eficacia Auxiliar			Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo								
30,6			18	%	Eje 4 Izquierdo								
					Eje 5 Izquierdo								
					Eje 1 Derecho			2515	4191	N			
					Eje 2 Derecho			2189	3316	N			
					Eje 3 Derecho								
					Eje 4 Derecho								
					Eje 5 Derecho								

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad	(mm)
-1,3	-1,2				± 10		

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:							
Inspección Sensorial				Inspección Sensorial			
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Arriaje sillas	CUMPLE		CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espajos	CUMPLE		CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE		CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Retrosvisores	CUMPLE		CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE		CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE		CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Arriaje de batena	CUMPLE		CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceña	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE		CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE		CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

*Jimmy Cruz*

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.74	3.58
Eje 2	3.47	3.52