

REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS

No: 00029648-2601



RETEMEC Y CIA LTDA
NIT 900081429-7
CALLE 13 # 62-34 Tel 3138514604
BOGOTÁ

FECHA
Fecha de prueba: 2026-01-30
Dirección: CLL 55 SUR 100 06

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: AYENDER BISNEY QUIÑONES LANDAZURY
Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 1024509523
Teléfono: 3144366840 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: KSQ141
Servicio: PUBLICO
Marca: RENAULT
No Licencia Tránsito: 10024647593
Combustible: GASOLINA
Línea: DUSTER
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2022
Cilindraje: 1598
Kilometraje: 128582
Empresa:
Conductor: AYENDER BISNEY QUIÑONES LANDAZURY



Inspección Sensorial

- G1 Identificación reglamentaria CUMPLE
- G1 Distintivo de la empresa CUMPLE
- G1 Anclaje sillas CUMPLE
- G1 Estado tubos escape CUMPLE
- G1 Aseo General CUMPLE
- G1 Espejos CUMPLE
- G1 Pemos CUMPLE
- G1 Soportes CUMPLE
- G1 Rotulas Superiores CUMPLE
- G1 Rotulas Inferiores CUMPLE
- G1 Resortes o Ballestas CUMPLE
- G1 Amortiguadores CUMPLE
- G1 Tijeras CUMPLE
- G1 Limpiaparabrisas CUMPLE
- G1 Retrovisores CUMPLE
- G1 Pito CUMPLE
- G1 Dispositivo de velocidad CUMPLE
- G1 Parabrisas CUMPLE
- G1 Ventanillas CUMPLE
- G1 Puertas CUMPLE
- G1 Cinturones de Seguridad CUMPLE
- G1 Salidas emergencia y Martillo CUMPLE
- G1 Direccionales CUMPLE
- G1 Stop CUMPLE
- G1 Reversa CUMPLE
- G1 Luz de parqueo CUMPLE
- G1 Luz Interna CUMPLE
- G1 Luz Placa CUMPLE
- G1 Luces Altas CUMPLE
- G1 Luces Bajas CUMPLE
- G1 Indicadores de tablero CUMPLE
- G1 Terminales Bateria CUMPLE
- G1 Anclaje de bateria CUMPLE
- G1 Desempeñador CUMPLE
- G1 Cruceta CUMPLE
- G1 Linterna CUMPLE
- G1 Triangulos CUMPLE
- G1 Banderola CUMPLE
- G1 Tacos CUMPLE
- G1 Llantas de respuesto CUMPLE
- G1 Gato CUMPLE
- G1 Herramienta CUMPLE
- G1 Extintor CUMPLE
- G1 Botiquin CUMPLE
- G1 Señales de advertencia CUMPLE
- G1 Eje1 llanta Derecha CUMPLE
- G1 Eje1 llanta Izquierda CUMPLE
- G1 Eje2 llanta Derecha CUMPLE
- G1 Eje2 llanta Izquierda CUMPLE
- G1 Eje3 llanta Derecha CUMPLE
- G1 Eje3 llanta Izquierda CUMPLE
- G1 Eje4 llanta Derecha CUMPLE
- G1 Eje4 llanta Izquierda CUMPLE
- G1 Eje5 llanta Derecha CUMPLE
- G1 Eje5 llanta Izquierda CUMPLE
- G1 Eje1 Rin Derecho CUMPLE
- G1 Eje1 Rin Izquierdo CUMPLE
- G1 Eje2 Rin Derecho CUMPLE
- G1 Eje2 Rin Izquierdo CUMPLE
- G1 Eje3 Rin Derecho CUMPLE
- G1 Eje3 Rin Izquierdo CUMPLE
- G1 Eje4 Rin Derecho CUMPLE
- G1 Eje4 Rin Izquierdo CUMPLE
- G1 Eje5 Rin Derecho CUMPLE
- G1 Eje5 Rin Izquierdo CUMPLE
- G1 Latoneria y Pintura CUMPLE
- G1 Tapiceria CUMPLE
- G1 Cojineria CUMPLE
- G1 Caja de Direccion CUMPLE
- G1 Terminales CUMPLE
- G1 Brazos Axiales CUMPLE
- G1 Bastidor CUMPLE
- G1 Pisos CUMPLE
- G1 Promedio de Distancia CUMPLE
- G1 Promedio de Tiempo CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
VEHICULO APROBADO

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.45	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.44	3.21
Eje 2	3.44	3.36

[Handwritten Signature]
BRYAN STEVEN