



G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Laterneria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cojineria	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1.CARROCERIA
G2.SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3.INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4.ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5.SISTEMA ELÉCTRICO
G6.EQUIPO DE CARRETERA
G7.LLANTAS
G8.RINES


G9.ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10.SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11.CHASIS
G12.DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI  X NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.


  
**CDA OCCIDENTE**
  
NOBIA PÉREZ GOMEZ
  
Nit 90010592-02

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA