



DATOS DEL CONDUCTOR Y / O PROPIETARIO

Fecha	02/02/2026	Nombre o Razon social	FELIX ALBERTO TORRES GAMBA		Documento de identidad	79.424.933	
Direccion	TR 35 # 29 B - 67 SUR	CELULAR	3122625430	Ciudad	BOGOTA	PLACA	JOV966

DATOS DEL VEHICULO

Placa	JOV966	Marca	RENAULT	Linea	DUSTER	Modelo	2021	Clase	CAMPERO	Combustible	GASOLINA
servicio	PUBLICO	KM	100764	chasis	9FBHSR5B3MM634893	MOTOR	E410C262132	Licencia	10021157825		

CONDICIONES DEL VEHICULO

DESCRIPCION	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCION	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO				SI	NO	
Bocina o pito	CARROCERIA EXTERNA	X			Testigos en tablero de instrumentos	CARROCERIA INTERNA	X		
Espejos retrovisores		X			Comando de las luces		X		
Vidrio Panoramico		X			Mando de freno de emergencia		X		
Vidrios laterales (der) (izqu)		X			Cantidad de sillas (microbuses)			X	
Limpiabrisas		X			Estado de las sillas y pisos		X		
Chapas y seguros Externos		X			Cojineria carteras y/o tapizados		X		
Cierre de puertas y capot		X			Manijas y/o elementos elevavidrios		X		
Cierre del Baul		X			Chapas y seguros internos		X		
Peldaños o Estribos		X			Cinturones de seguridad		X		
Soporte de motor		X			Taximetro (si aplica)		X		
Parachoques o bomperes		X			Ventanas o salidas de emergencia		X		
Placas Reglamentarias y como conduzco		X			Señalización salidas de emergencia		X		
Tubo de escape		X			Dispositivo vidrio de fragmentacion		X		
Distintivos de la empresa (si aplica)		X			Dispositivo de velocidad (si aplica)		X		
		X			equipo de carretera		X		
Tapa de combustible		X			Luces internas		X		
Estado de la carrocería		X			Estado general de la carrocería		X		
DESCRIPCION		GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES		DESCRIPCION	GRUPO	CUMPLE
		SI	NO				SI	NO	
Luces altas	SISTEMA ELECTRICO	X			Nivel de aceite	SISTEMA DE MOTOR	X		
Luces baja		X			Múltiple y tubo de escape		X		
Direccionales (der) (izqui)		X			Turbo e intercooler (si aplica)		X		
Luces de parada o freno		X			Lineas sistema hidraulico		X		
Luz de reversa		X			Lineas de combustible		X		
Luces de parqueo		X			Sistema de refrigeracion		X		
Luces delimitadoras		X			Nivel liquido de frenos		X		
Luz de advertencia de libre (si aplica)		X			Tapa deposito de frenos		X		
Luces antiniebla		X			Bateria (nivel de electrolito)		X		
Cableado electrico		X			Fugas de aceite		X		
DESCRIPCION	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCION	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO				SI	NO	
Ballestas o muelles (microbuses)	SISTEMA DE SUSPENSION	X			Terminales de direccion	SISTEMA DE DIRECCION	X		
Tijeras		X			Barras de direccion		X		
Rotulas		X			Caja de direccion		X		
Amortiguadores		X			Sistema hidraulico de direccion		X		
Bujes		X			Biela de direccion		X		
Barra estabilizadora		X			Caja de direccion		X		
Templetes		X			Brazo compensador de direccion		X		
Topes de suspension		X			Amortiguador de direccion		X		
Guardapolvos		X			Caña de direccion		X		
Rodamientos		X			Guardapolvos		X		
DESCRIPCION	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES	DESCRIPCION	GRUPO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO				SI	NO	
Pedal del freno	SISTEMA DE FRENOS	X			Balínera cardan (microbuses)	TRANSMISION RINES Y LLANTAS		X	
Guayas		X			Cruceta cardan (microbuses)			X	
Bomba o cilindro maestro		X			Cuplin (microbuses)			X	
Campanas de freno		X			Protector cardan (microbuses)			X	
Pastillas		X			Fugas en la transmision		X		
Boster (servofreno)		X			Esparragos y/o tuercas		X		
Tubos y/o mangueras		X			Rines		X		
Cilindros		X			Llantas sin protuberancias		X		
Valvula compensadora		X			Llantas sin despegue en la band de ro		X		
Fuga de liquido		X			Inexistencia de algun rin o llanta		X		

DESCRIPCION	GRUPO	RALENTI	CRUCERO	RALENTI
Hidro carburos (HC)	EMISIONES CONTAMINANTES		%	ppm
Monóxido de carbono (CO)			%	%
Dioxido de carbono (CO2)			%	%
oxigeno (O2)			%	%

% OPACIDAD	NORMA : 35% 98-2014
CICLO 1	VEL GOBERNADA
CICLO 2	
CICLO 3	
CICLO 4	VEL RALENTI
TOTAL	

vencimiento

04/04/2026

FIRMA INSPECTOR

FIRMA INGENIERO

valida unicamente sello seco

APROBO SI X NO

