

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001748-2602

CDA BOGOTA SEDE NORTE 170 TOBERIN NIT 9016353349 CL 186 22-13 BOGOTA Tel 3143968942 BOGOTA



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA: 2026-02-02
 Nombre o razón social: GARNICA SALINAS MARIA DEL CARMEN
 Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 51607044
 Dirección: CLL 145A # 33 45
 Telefono: 3142546566
 Ciudad: BOGOTA
 Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: JOV050
 Marca: RENAULT
 Linea: DUSTER
 Clase: CAMPERO
 Modelo: 2021
 Cilindraje: 1998
 Kilometraje: 111756
 Servicio: PUBLICO
 No Licencia Tránsito: 10027364059
 Combustible: GASOLINA - GAS
 Color: GRIS CRISTAL
 Empresa:
 Conductor: GARNICA SALINAS MARÍA DEL CARMEN



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	76		66		76		66	40	%

Eficacia Total		Minimo	Unidad	Frenos			Fuerza	Peso	Unidad	Desaquilibrio	Máximo	Unidad	
52,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	2193	4434	N	Eje 1 Derecho	2199	4081	N	0,3	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1583	3041	N	Eje 2 Derecho	1736	3080	N	8,8	30	%
Eficacia Auxiliar		Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
27,2	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-9,4	-8,6				± 10	(m/km)

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espajos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desampañador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Bolquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje6 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Alfombras	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		8,96
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,85	6,54
Eje 2	7,89	7,56