

# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #000431

**CDA Bosa**  
 Centro Nacional de Revisión  
 Tecnomecánica CDA Bosa  
 Autopista Sur (Carretera 4) No. 59 - 08/96  
 Barrio Casaca en Soacha, Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 5790999  
 Email: atencioncliente@cda4.com  
 Inversiones Niño Álvarez S.A.S.  
 NIT: 900.081.676-1

DATOS BASICOS		
FECHA: 2026-02-03	NOMBRE: DAZA VIVIAN JOHANNA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 52871943
DIRECCIÓN: CRA 9 ESTE#36-75	CORREO ELECTRÓNICO: andaniso372@gmail.com	TELÉFONO: 3193046397

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR			
PLACA: MYR645	PAÍS: Colombia	CIUDAD: SOACHA	SERVICIO: Publico
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMIONETA	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gas-Gasolina	CILINDRAJE 1598	KILOMETRAJE 77182
LICENCIA DE TRANSITO: 10030698832	MODELO: 2024	FECHA DE MATRICULA: 2023-12-15	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 9FBHJD206RM848641	NÚMERO MOTOR J759Q255848	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026-11-29	FECHA VENCIMIENTO GNV 2027-01-13

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA				
MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES			MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO	
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	7,10	
		INCLINACIÓN:	2,00	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	4,50	
		INCLINACIÓN:	0,60	
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	12,4	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	9,40	
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	1,80	
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	1,80	
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS 37,0				
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				
DI	DD	TI	TD	
70,0	68,0	78,0	67,0	
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				
DELANTERA:	2,80	TRASERA:	-0,30	
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)				
IZQUIERDA		DERECHA		
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO	
2080	5601	1140	5572	
EJE 1		EJE 2		
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2340	3374	3130	3021	25,2"
EJE 3		EJE 4		
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1930	2226	1810	2550	6,21
EJE 5		EJE 6		
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EFICACIA AUXILIAR		28,8	EFICACIA TOTAL 82,4	

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)					
REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)					
VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T			VEHÍCULOS CICLO DIESEL		
		VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ	GOBERNADA
RALENTÍ	CO	0,00	0,8	CICLO 1	
1046	CO2	11,4	7	CICLO 2	
CRUCERO	O2	0,72	5	CICLO 3	
2270	HC	70,0	160	CICLO 4	
VEHÍCULO CON CATALIZADOR			Si	TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL
TEMPERATURA DE PRUEBA			N.A		
CONDICIONES AMBIENTALES			TEMP. AMBIENTE	TEMP. AMBIE.	TEMP. AMBIE.
			23,0		°C
			HUMEDAD RELAT.	HUME. RELAT.	HUME. RELAT.
			41,8		%

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS			
MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS		MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS	
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	39,0	38,0	psi
EJE 2	37,0	38,0	psi
EJE 3			psi
EJE 4			psi
EJE 5			psi
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	8,74	8,22	mm
EJE 2	9,02	9,02	mm
EJE 3			mm
EJE 4			mm
EJE 5			REPUESTO
			4,98

# FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #000431

CDA Bosa

Centro Nacional de Estudios  
Técnicomecánica CDA Bosa

Autopista Sur (Carrera 4) No. 50 - 08/36  
Barrio Estrella en Soacha, Cundinamarca  
Teléfono: (801) 3790999  
Email: atención\_cliente@cda4.com  
Inversiones Niño Abasco S.A.S.  
NIT: 905.081.626-1

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
1.1.7.31.2	DESEQUILIBRIO DE LAS FUERZAS DE FRENADO ENTRE LAS RUEDAS DE UN MISMO EJE, EN CUALQUIERA DE SUS EJES, ENTRE EL 20 % Y 30 %.	SISTEMA DE FRENOS		B

## DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



## RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

## FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

*LIZETH DIAZ B.*  
LIZETH DIAZ BAUTISTA

-----FIN DEL INFORME-----

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección. El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.