

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Nº: 00001258-2603



CDA TECNILALO
NIT 900613051-1
Av. 72 37-95/99 sur Int
3, 4, 5, 6, 7 Tel 3134433672
BOGOTÁ D.C

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2026-02-05	Nombre o razón social: FARIDE ZAMORA	Documento de Identidad: CC (X) NIT () CE ()		No. 51988400			
Dirección: CLL265 #72C4L	Teléfono: 3244845208	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: WLL525	Marca: FOTON	Línea: BJ2037Y3MOV	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2015	Cilindrada: 2778	Kilometraje: 199341	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10009202508	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: ZAMBRANO PERDOMO JOSE		



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	62		58		59		61	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
68	50	%	Eje 1 Izquierdo	3933	6435	N	Eje 1 Derecho	3785	6327	N	3,8	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3680	4738	N	Eje 2 Derecho	2676	4660	N	0,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho							
18,1	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral													
Eje 1	-2,6	Eje 2	-1,7	Eje 3	Eje 4		Eje 5	Máximo	± 10		Unidad	(m/km)	

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:											
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE						CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE						CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE						CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE						CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE						CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE						CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE						CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE						CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE						CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE						CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de balena	CUMPLE						CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Unisma	CUMPLE						CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Bannderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE						CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Galo	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE						CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE						CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE						CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latorneta y Pintura	CUMPLE						CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE						CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE						CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE						CUMPLE

RESULTADO : APROBADO
NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,91	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,51	3,52
Eje 2	4,72	4,62