

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021811-2602



CDA BOGOTA S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-02-08	Nombre o razón social: MERCHAN PARADA GEYDI CATHERINE	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No.:	38380848	
Dirección: CLL # 13A 33	Teléfono: 3203967091	Ciudad: BOGOTA	Departamento:	DISTRITO CAPITAL	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: GZZ940	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 152508
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10020437991	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: MERCHAN PARADA GEYDI CATHERINE	



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Desequilibrio		Unidad	
Valor	58	Valor	42	Valor	58	Valor	41	Mínimo	40	Máximo	%
Eficacia Total	51,7	Mínimo	50	Unidad	%	Fuerza	1874	Peso	4591	Unidad	N
Eficacia Auxiliar	10,3*	Mínimo	18	Unidad	%	Eje 1 Izquierdo	2353	Eje 2 Izquierdo	1771	Eje 3 Izquierdo	1952
Frenos											
Eje 1 Derecho											
Eje 2 Derecho											
Eje 3 Derecho											
Eje 4 Derecho											
Eje 5 Derecho											

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Unidad	
Valor	8,5	Valor	0	Valor	0	Valor	0	Valor	0	Máximo	± 10
Desviación Lateral											
Inspección Sensorial											

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Empujecabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batena	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Cala	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Llanteria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,36	3,24
Eje 2	4,48	4,22

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADENAS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SLR UTILIZADOS PARA LA MISMA