

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021795-2602



CDA BOGOTA S.A.S.  
 NIT 900254447-3  
 Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
 Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
 Sur Tel 2037652  
 BOGOTA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA: 2026-02-06  
 Nombre o razón social: GIRALDO GIRALDO YULIANA  
 Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 1214737711  
 Dirección: CL 12 #13-60  
 Telefono: 3212232968  
 Ciudad: BOGOTA  
 Departamento: DISTRITO CAPITAL

## DATOS DEL VEHICULO

Placa: ESR760  
 Marca: RENAULT  
 Linea: DUSTER  
 Clase: CAMPERO  
 Modelo: 2020  
 Cilindraje: 1998  
 Kilometraje: 157842  
 Servicio: PUBLICO  
 No Licencia Tránsito: 10019808260  
 Combustible: GASOLINA - GAS  
 Color: BLANCO GLACIAL (V)  
 Empresa:  
 Conductor: GIRALDO GIRALDO YULIANA



Suspensión (Si aplica)		Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Frenos		Desviación Lateral	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Máximo
57	%	41	%	55	%	41	%	55	%	2337	5552	N	2,6
50	%	2399	N	5670	N	2518	N	4228	N	2337	5552	N	30
8,9°	%	2646	N	4316	N	2518	N	4228	N	2337	5552	N	30
8,7	%	1,5	%										

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)  
 Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,48	5,26
Eje 2	5,31	5,39

NOTA:  
 EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS  
 RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE  
 LOS VALORES  
 NI PUEDEN SLR