

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002134-2602

Autocheck
Centro de Diagnóstico Automatizado

C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248782-5
AC 170 No. 21A 70, CL 171 No.
21A-71 BOGOTÁ D.C. Tel 7469334

FECHA
Fecha de prueba: 2026-02-03
Número o razón social: DIYER ARISTIDES CAMINOS PINILLA
Dirección: CALLE 143A #141D 15

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 80149734
Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: PMW157 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMIONETA Modelo: 2026 Cilindraje: 1598 Kilometraje: 47195
Servicio: PARTICULAR No Licencia Tránsito: 10033973155 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL Empresa: Conductor: CARLOS PINEDA



Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	55		53		44		57	40	%

Eficacia Total		Minimo	Unidad	Frenos		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
	64.4	50	%	Eje 1 Izquierdo	2536	3963	N	Eje 1 Derecho	2432	3914	N	4.1	30	%
				Eje 2 Izquierdo	1707	2688	N	Eje 2 Derecho	1996	2884	N	14.5	30	%
				Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
				Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Eje 1	Valor	Eje 2	Valor	Eje 3	Valor	Eje 4	Valor	Eje 5	Valor	Unidad
	-7		10,7						± 10	(m/km)

Inspección Sensorial		Desviación Lateral	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillar	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Balena	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de balena	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a +10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda de Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,12	3,16
Eje 2	2,86	2,25

Autocheck
CALLE 170 No. 21A 70
NIT 901248782-5

Jhorman Ortiz Arevalo

Autocheck
CALLE 170 No. 21A 70
NIT 901248782-5

JHORMAN ORTIZ AREVALO
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes