

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #002202

CDA de la 44

Centro de Diagnostico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atencion.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nít. 900.081.626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2026-02-07	NOMBRE: SUAREZ MORENO JUAN CARLOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 79765976
DIRECCIÓN: CRA 26 #63-04 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: JENNYJA2016@GMAIL.COM	TELÉFONO: 3118454449

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: WCT723	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Publico
MARCA: VOLKSWAGEN	LÍNEA: TRANSPORTER T5	CLASE: MICROBUS	COLOR: BLANCO CANDY
TIPO DE CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE 1968	KILOMETRAJE 309014
LICENCIA DE TRANSITO: 10035058381	MODELO: 2014	FECHA DE MATRICULA: 2013-11-15	NÚMERO DE PASAJEROS 15
VIN O CHASIS WV1ZZZ7HZEH028115	NÚMERO MOTOR CAA559328	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026-12-11	FECHA VENCIMIENTO GNV N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	5,50	EJE 1				
		INCLINACIÓN:	0,70	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
ALTA(S)	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	2,60	3559	5778	3476	6327	2,33
		INCLINACIÓN:	1,10	EJE 2				
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	15,7	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
		INTENSIDAD:	17,5	2941	4865	3215	4620	8,52
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		INTENSIDAD:	33,2	EJE 3				
		INCLINACIÓN:		FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				EJE 4				
DI	DD	TI	TD	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
42,0	73,0	65,0	80,0	EJE 5				
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
DELANTERA:	5,00	TRASERA:	-1,00					
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)				EFICACIA AUXILIAR		EFICACIA TOTAL		
IZQUIERDA		DERECHA		25,3	61,0			
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO					
2669	10643	2805	10947					

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
		VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
RALENTÍ	CO			DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CO2				CICLO 2			
CRUCERO	O2				CICLO 3			
	HC				CICLO 4			
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				TEMPERATURA INICIAL		TEMPERATURA FINAL		NORMA
TEMPERATURA DE PRUEBA								
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.		°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUMEDAD RELAT.		%		HUME. RELAT.		%	

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	37,0	36,0	psi	EJE 1	5,11	5,16	mm
EJE 2	36,0	36,0	psi	EJE 2	5,57	5,26	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			REPUESTO
			psi				4,66

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #002202

CDA de la 44

Centro de Diagnostico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nít. 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

IVAN DARIO CADENA BARRERA

-----FIN DEL INFORME-----

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.