

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002148-2602

**Autocheck**  
Centro de Diagnóstico Automotor

C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170  
NIT 901248782-5  
AC 170 No. 21A 70, CL 171 No.  
21A-71 BOGOTÁ D.C. Tel 7469334

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA		Nombre o razón social:		Documento de Identidad:	
Fecha de prueba: 2026-02-11		LUZ MARINA HERRERA CAPON		CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 39773810	
Dirección:		Telefono:		Ciudad:	
CR141A#144-58		3166200703		BOGOTÁ	
				Departamento: DISTRITO CAPITAL	

## DATOS DEL VEHICULO

Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
KYR565	RENAULT	DUSTER OROCH	CAMIONETA	2023	1333	60645
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:	
PUBLICO	10027600922	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)		ALVARO ARIZA TRIANA	



## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	54		59		46		46	40	%

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
57,1	50	%	2341	3659	N	2517	3365	N	7	30	%
			1024	2835	N	1211	2551	N	15,4	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
18,6	18	%									

## Desviación Lateral

Eje 1	4,9	Eje 2	12,4°	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	--------	--------

## Inspección Sensorial

Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Altimetro	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
Antenillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
Dirreccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
top	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
eversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

ARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
Revisión para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral ( Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km]. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.62	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,12	4,44
Eje 2	4,32	4,51