

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA BONANZA, NIT 801268530-3
 Av. Calle 50 # 68 B - 481534636776, BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ)
 TEL: 7683453 - 7683453

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-03-12	Nombre o razón social TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 990444652
Dirección CLL 52 A N 85 22	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota
		Departamento Bogota

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa JUN245	País Colombia	Servicio Público	Clase Camperos	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2022	No. de licencia de tránsito 10031101177	Fecha Matrícula 2022-06-01	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 3F8HJD455NM903807
No. Motor A460D017348	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 145112	Número de Sillas 3	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Auditivas

5. Intensidad Inclinación de los luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape	-	dBA	Baja Derecha	2.5	lux/m			%			lux/m
			Baja Izquierda					%			

7. Suspensión (si aplica)

Detenters Izquierda	Valor	Detenters Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
								%	

8. Frenos

Eje	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1	%		Izquierda		N	Derecha		N		%	
			Izquierda		N	Derecha		N		%	
Eje 2	%		Izquierda		N	Derecha		N		%	
			Izquierda		N	Derecha		N		%	
Eje 3	%		Izquierda		N	Derecha		N		%	
			Izquierda		N	Derecha		N		%	

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad milim

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la Banta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases

11 a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO		Dióxido de carbono CO2		Óxígeno O2		Hidrocarburo (como Hexano) HC		Óxido nítrico NO	
		U	N	U	N	U	N	U	N	U	N
		g/kWh	%	g/kWh	%	%	%	g/kWh	%	g/kWh	%
		Vi Norma		Vi Norma		Vi Norma		Vi Norma		Vi Norma	
		Referid	%	Referid	%	Referid	%	Referid	%	Referid	%
		Cruce	%	Cruce	%	Cruce	%	Cruce	%	Cruce	%

11 b. Vehículos a Diesel (especial)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
			%		%		%		%		%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Resumen (mm)
IZQUIERDA	3.12	3.32				4.57
DERECHA	3.28	4.12				

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI NO

NÚMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN

83882

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

EDWIN RICARDO CASTRO MURCIA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Juan Nicolás Hernández Lopez (Filtro de aire), Daniel Alejandro Zamudio Orozco (Profundidad de lastrado), Daniel Alejandro Zamudio Orozco (Inspección sensorial motor), Daniel Alejandro Zamudio Orozco (Inspección sensorial exterior), Juan Nicolás Hernández Lopez (Inspección sensorial interior), Daniel Alejandro Zamudio Orozco (Freno de estacionamiento), Juan Nicolás Hernández Lopez (Tercera plana), Juan Nicolás Hernández Lopez (Inspección sensorial inferior).

****FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA**. LA REVISIÓN PREVENTIVA NO TIENE RELACIÓN CON LA RTM Y EC (REVISIÓN TÉCNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES) Y NO OBLIGA AL CDA A LA APROBACIÓN DE LA MISMA .**

Generado por: Tecnicap Ejecutor S.A.S. - Tesis RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)