


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001801-2602



CDA BOGOTA SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTA Tel
3143968942
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-02-16	Nombre o razón social: MARTINEZ FLOREZ MILENA PATRICIA	Documento de Identidad: CC.(X) NIT.() GE.()		No. 27602153	
Dirección: TRV 7 15 51		Telefono: 3104866492 Cel 3104866492		Ciudad: BOGOTA	
				Departamento: DISTRITO CAPITAL	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: KSQ663	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER		Clase: CAMPERO	Modelo: 2022	Cilindraje: 1333
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10024869424	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: MARTINEZ FLOREZ MILENA PATRICIA
						Kilometraje: 185913



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77		65		77		66	40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio	Máximo	Unidad		
54,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	1715	4189	N	Eje 1 Derecho	2343	4130	N	26,8*	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1631	3247	N	Eje 2 Derecho	2277	3110	N	28,4*	30	%
Eficacia Auxiliar	8,3*	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
				Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
				Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral									
Eje 1	-8,9	Eje 2	-8,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
									(m/km)

Inspección Sensorial									
ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:									
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Especjes	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Sportos	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Baleno	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Lirtema	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cajinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Requesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,12	3,58
Eje 2	4,02	4,31