

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd. BOGOTA Tel. 2235665 -

Fecha	2026/01/05 09:05:23	Propietario	DAZA YEPES	JOSE ANDRES	CC.(X) NIT.()	No.79919041					
Dirección	calle 70b#69a34	Teléfono	3132126754	Ciudad:	BOGOTA, D.C.						
Placa	FVL645	Modelo	2019	Servicio	Publico	Clase	AUTOMOVIL	Marca	RENAULT	Línea	LOGAN
No. de licencia de tránsito	10018418793	Fecha Matricula	2019-05-22	Kilometraje	336016	Número de sillas	5				
No. Motor	A812UF15584	VIN	9FB4SREB4KM812318	Color	BLANCO	Combustible	GAS_GASOLINA	Cilindr	1598		



Suspensión		Delantera Izquierda		84.0	Delantera Derecha		74.0	Trasera Izquierda		76.0 ¹	Trasera Derecha		66.0	Mínimo: 40	%
------------	--	---------------------	--	------	-------------------	--	------	-------------------	--	-------------------	-----------------	--	------	------------	---

Frenos																
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
54.0	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	1863	3453	N	Eje 1 Derecho	1578	3080	N	15.2	30	%			
			Eje 2 Izquierdo	1516	2502	N	Eje 2 Derecho	1289	2531	N	14.9	30	%			
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%				
23.1	18.0	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%				
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%				

Desviación Lateral															
Eje 1	-2.00	Eje 2	-4.60	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km		

Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G5 Andaje de batería	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	
Emissiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE
		G5 Luz de parqueo	CUMPLE				
		G5 Luz Interna	CUMPLE				
		G5 Luz Placa	CUMPLE				
		G5 Luces Altas	CUMPLE				

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapiceria	CUMPLE
G9	Cojineria	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

*/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTMyEC oficial.

null

Perdidas de aceite sin goteo continuo
Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmision o caja

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

CDA OCCIDENTE®
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMÓVILES
Nit 900110552-0

ANDRÉS FÉLIX GÓMEZ GONZÁLEZ

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA