

FORMATO REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS



CDA TUTEENO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
7964538
BOGOTÁ

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|
| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO | | | | | |
| Fecha de prueba: 2026-02-18 | Nombre o razón social: SANCHEZ SEBASTIAN | Documento de Identidad: CC. (X) MIT. () CE. () | | No. 103380904 | | | |
| Dirección: CARRERA 10 48 01 BUR | Teléfono: 3203196180 | Ciudad: BOGOTÁ | | Departamento: DISTRITO CAPITAL | | | |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | | |
| Placa: WDM003 | Marca: FOTON | Línea: BJ6428MD32A-AA | Clase: CAMIONETA | Modelo: 2021 | Cilindraje: 1206 | Kilometraje: 100119 | |
| Servicio: PUBLICO | No Licencia Tránsito: 10031121338 | Combustible: GASOLINA | Color: BLANCO | Empresa: | Conductor: SANCHEZ RANCHEZ JUAN SEBASTIAN | | |



Inspección Sensorial

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G4 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje3 llanta izquierda | NO APLICA |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luz interna | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Anclaje sillar | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje4 llanta izquierda | NO APLICA |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Asco General | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta izquierda | NO APLICA |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Pernos | CUMPLE | G1 Terminales Bateria | CUMPLE | G1 Eje1 Rin izquierdo | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Anclaje de batería | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Eje2 Rin izquierdo | CUMPLE |
| G1 Rotulas inferiores | CUMPLE | G1 Cruzeta | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Resortes o Balcostas | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Eje3 Rin izquierdo | NO APLICA |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Triangulos | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Banderota | CUMPLE | G1 Eje4 Rin izquierdo | NO APLICA |
| G1 Limpiaaparabrisas | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 Eje5 Rin izquierdo | NO APLICA |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | G1 Lantoneria y Pintura | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | G1 Tapiceria | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Cofineria | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | NO APLICA | G1 Botiquin | CUMPLE | G1 Rodamientos de la Dirección | CUMPLE |
| G1 Puertas | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | NO APLICA | G1 Eje1 llanta izquierda | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE |
| G1 Stop | CUMPLE | G1 Eje2 llanta izquierda | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | NO APLICA |
| G1 Reversa | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | G1 Promedio de Tiempo | NO APLICA |

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | 4,36 | |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 4,51 | 4,68 |
| Eje 2 | 5,67 | 5,87 |

C.D.A Tu Tecno
901191265-1
Calle 27 Sur 29C - 54

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.