FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021140-2512

CDA BOGOTA S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20 Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27 Sur Tel 2037652
BOGOTA

FECHA

Fecha de prueba:
2025-12-24

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social:	Documento de identidad:	
RINCON RINCON INGRI PATRICIA	CC.(X) NIT.( ) CE.( )	No. 1022339373

Dirección:	Teléfono:	Ciudad:	Departamento:
CALLE 50 SUR 10A 14	3138921902	BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
LUN180	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2024	1598	94590

Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:
PUBLICO	10029364299	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)		RINCON RINCON INGRI PATRICIA

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	63		45		50		43	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad
52,8	50	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad
10,7*	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad
Eje 1 Izquierdo	1953	4522	N
Eje 2 Izquierdo	1888	3002	N
Eje 3 Izquierdo			
Eje 4 Izquierdo			
Eje 5 Izquierdo			

	Fuerza	Peso	Unidad
Eje 1 Derecho	1980	4424	N
Eje 2 Derecho	2036	2933	N
Eje 3 Derecho			
Eje 4 Derecho			
Eje 5 Derecho			

Desequilibrio	Máximo	Unidad
1,7	30	%
7,3	30	%

Desviación Lateral

Eje 1	1,5	Eje 2	2	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Inspección Sensorial

Identificacion reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Bandereja	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axieles	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pipos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,26
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,98	3,92
Eje 2	4,15	4,16

NOTA

EL PRESE[illegible] FORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES [illegible] LOS VALORES PRESENTA[illegible] [illegible] NI PUEDEN SER UTILIZADOS [illegible] LA MISMA

PREVENTIVA