

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001832-2602

CDA BOGOTA SEDE  
NORTE 170 TOBERIN  
NIT 9016353349  
CL 186 22-13 BOGOTA Tel  
3143968942  
BOGOTA



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-02-21	Nombre o razón social: GONZÁLEZ QUERRERO TANIA	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No.:	1118124798	
Dirección: CR 53 176 36	Teléfono: 3107841632	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: PRZ231	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modulo: 2026	Cilindraje: 1333	Kilometraje: 20129
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10034870638	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: GONZÁLEZ GUERRERO TANIA	



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	77		59		74		64	40			
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54,5	50	%	Eje 1 Izquierdo 1584	4150	N	Eje 1 Derecho 2135	3983	N	25,8°	30	%
			Eje 2 Izquierdo 1664	2894	N	Eje 2 Derecho 2244	2933	N	25,8°	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
6,1°	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Eje 1	-4,8	Eje 2	-7,8	Eje 3	Eje 4	Ejes	Máximo ±10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	------	-------	-------	------	------------	--------	--------

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:					
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espesores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpieza parabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Intima	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botón	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoreria y Pintura	CUMPLE
Tapicoria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Basidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO: APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,36	5,28
Eje 2	4,52	4,35