

**CENTRO ESPECIALIZADO SERVIPREVENT**

NIT 40431962 - 5

CORREO: [servipreventmeta@gmail.com](mailto:servipreventmeta@gmail.com)

CELULAR: 3144537858 - 3118674714

**INSPECCION PREVENTIVA  
FICHA TECNICA DE INSPECCION  
VEHICULO AUTOMOTOR**

CODIGO F-I-P 03

VERSION 04

FECHA DE INSPECCION 19/02/2026

No. INSPECCION INS-2026 - 009303

**DATOS DEL CENTRO ESPECIALIZADO**

DIRECCION SOCIAL	CENTRO ESPECIALIZADO SERVIPREVENT	NIT	40431962 - 5	CORREO	<a href="mailto:servipreventmeta@gmail.com">servipreventmeta@gmail.com</a>
DIRECCION	CALLE 16a CON CARRERA 32 LOCAL Nro2	CELULAR	3144537858 - 3118674714		
CIUDAD	VILLAVICENCIO	DEPTO	META		
		HORA DE INICIO		HORA FINAL	

**DATOS DE LA EMPRESA AFILIADORA**

NOMBRE	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S	NIT.		CORREO	
DIRECCION		CELULAR		TELEFONO	
CIUDAD		DEPTO.			

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

NOMBRE	OSCAR JOSUE PIÑEROS RODRIGUEZ	C.C.	1116992782	CORREO	<a href="mailto:josue0772010@hotmail.com">josue0772010@hotmail.com</a>
DIRECCION		CELULAR	3219794475	TELEFONO	
CIUDAD	VILLANUEVA	DEPTO.	CASANARE		

**DATOS DEL VEHICULO**

PLACA	WNR 698	No.INTERNO	229	MARCA	RENAULT	KILOMETRJE.	211444
LIC. TRANCITO	10031751915	CLASE	CAMPERO	CILINDRAJE	1998	LINEA	DUSTER DINAMIQUE
T. OPERACIÓN	428784	COLOR	BLANCO ARTICA	COMBUSTIB.	GASGASOL	MODELO	2016
FECHA EXPED.	29/04/2024	SOAT	22/12/2026	R.T.M.	15/12/2026	CAP/PSJRS	5

**1 CARROCERIA**

DESCRIPCION	ESTADO	OBSERVACION	DESCRIPCION	DERECHA	IZQUIERDA	OBSERVACION
MANIJAS	B		LUZ MEDIA	B	B	
CHAPAS	B		LUZ ALTA	B	B	
PUERTAS	B		LUZ BAJA	B	B	
ESPELOS	B		DIRECCIONAL DELANT	B	B	
SILLETERIA	B		ESTACIONARIAS DELANT	B	B	
PLACAS	B		LUZMEDIA TRASERA	B	B	
CINTURON DE SEGURIDAD	B		DIRECCIONAL TRASERA	B	B	
SALIDA DE EMERGENCIA	B		LUCES DE FRENO	B	B	
DISP. CONTROL VELOCIDAD	B		LUCES DE REVERSA	B	B	
VENTANILLAS	B		ALARMA DE REVERSA		B	
TIMBRE	B		LUCES INTERNAS		B	
SOPORTE DE CARROCERIA	B		LUZ TABLA		B	
PINTURA	B		LUZ ESTRIBO		B	
PARABRISAS	B		PITO		B	
ESTRIBO	B		BATERIA		B	
BOMPER - DEFENSA	B		ARRANQUE ENCENDIDO		B	
EMBLEMAS EXTERNOS	B		ALTERNADOR		B	

**3 SISTEMA DE SUSPENSION**

DESCRIPCION	ESTADO	OBSERVACION	DESCRIPCION	ESTADO	OBSERVACIONES
ROTULAS/SPLENDERS	B		ASBESTOS	B	
RODAMIENTOS	B		PASTILLAS	B	
TIJERAS	B		DISCOS/CAMPANAS	B	
BUJES DE TIJERA	B		MORDAZAS	B	
ESPIRALES/MUELLES	B		MANGUERAS/RACORES	B	
BUJES /PASADORES MUELLE	B		TUBERIA/UNIONES	B	
BRAZOS SUSPENSION	B		BOMBA PRINCIPAL	B	
BRAZOS TENSORES	B		VALVULAS /CAMARAS	B	
BARRAESTABILIZADORA	B		COMPRESOR	B	
SOPORTES DE SUSPENSION	B		TANQUES DE RESERVA	B	
AMORTIGUADORES	B		GOBNADOR/REGULADOR	B	
RINES	B		DISPOSITIVI DE DRENAJE	B	
LLANTAS	B		BOMBA DE VACIO	B	
TUERCAS/PERNOS	B		NIVEL DE LIQUIDO	B	

**5 TRANSMISION**

DESCRIPCION	ESTADO	OBSERVACION	DESCRIPCION	ESTADO	OBSERVACIONES
CRUCETAS CARDAN	B		PEDAL/ANTIDESLIZANTE	B	
JUNTA CARDANICA	B		FRENO EMERG.O PARQUE.	B	
CUPLING DIFERENCIAL	B		GUAYAS FRENO PARQUEO	B	

**7 CAJA DE VELOCIDADES**

DESCRIPCION	ESTADO	OBSERVACION	DESCRIPCION	ESTADO	OBSERVACIONES
CONTROL SELECTORAS	B		CAJA DE DIRECCION	B	
RUIDOS ANORMALES	B		COLUMNA DIRECCION	B	
FUGA DE ACEITE/NIVEL	B		BRAZO DE DIRECCION	B	
			BARRA TRANSVERSAL	B	
			TERMINALES DIRECCION	B	
			BOMBA HIDRAULICA	B	
			MANGUERAS/RACORES	B	
			BUJES DE BRAZOS	B	

**9 MOTOR**

DESCRIPCION	ESTADO	OBSERVACION	DESCRIPCION	ESTADO	OBSERVACIONES
PEDAL ACEL/ANTIDESLIZAN	B		FUGAS DE HIDRAULICO	B	
RETEN CIGÜEÑAL	B		ASIT.DIR.ELECTRICA	B	
CORREAS	B		VOLANTE /GRADUACION	B	
RADIADOR	B		DESAJUSTE CAÑA DIRECC	B	
MANGUERAS	B		ALINEACION	B	

**8 SISTEMA DE COMBUSTIBLE**

DESCRIPCION	ESTADO	OBSERVACIONES	DESCRIPCION	ESTADO	OBSERVACIONES
TAPA DE LLENADO	B		ESTADO BOMB(SI APLICA)	B	
FUGAS EN TANQUE	B		PEDAL/ANTIDESLIZANTE	B	
FUGAS EN MANGUERAS	B		RUIDOS KIT EMBRAGUE	B	

B: BUENO

M: MALO



**CENTRO ESPECIALIZADO SERVIPREVENT**

NIT 40431962 - 5

CORREO: servipreventmeta@gmail.com

CELULAR: 3144537858 - 3118674714

BOTIQUIN	
ELEMENTOS	ESTADO
ISODINE	B
SOLUC. SALINA O AGUA	B
TIJERA	B
GUANTES QUIRURGICOS	B
VENDA ELASTICA	B
GASA	B
BAJA LENGUAS	B
COPIITOS	B
TOALLA HIGIENICA	B
SILVATO	B
SUERO ORAL	B

V: VENCIDO


B: BUENO

KIT DE CARRETERA	
ELEMENTO	ESTADO
GATO	T
CRUCETA	T
TACOS DE MADERA	T
CONOS	T
LINTERNA	T
CHALECO	T
HERRAMTAS DE MANO	T
EXTINTOR	ene-27

T: TIENE

NT: NO TIENE

**PROFUNDIDAD LABRADO DE LLANTAS (mm)**



OBSERVACION EN LLANTAS:

FECHA PROXIMA INSPECCION: **22/04/2026**

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




IMAGEN FRONTAL




IMAGEN TRASERA

**DIRECTOR TECNICO**  
ING. DEVIS ALBERTO VELAQUEZ DIAZ



**INSPECTOR**  
HUGO BOTELLO ESPINEL



**USUARIO RECIBE INFORME**

C.C.

NOTA: Se establece constancia expresa de que los resultados de la inspeccion preventiva no reemplaza el certificado de revision tecnico-mecanica y de gases RESOLUCION NUMERO 0000315 DE 2013. 6 DE FEBRERO DE 2013. Por la cual se adoptan unas medidas para garantizarla seguridad en el transporte. RESOLUCION NUMERO 0001565 DE 2014 6 DE JUNIO DE 2014. Por la cual el ministerio de transporte expide la guia metodologica para la elaboracion del plan estrategico de seguridad vial.