

FORMULARIO No: 84481	PLACA AUTO GEV171	F REVISION PREV. 20-feb.-26	F. PROX. REVISION: 21-abr.-26	EMPRESA AFILIADA LIDERTUR SA	ORDEN- MOVIL 0981
MARCA DFSK	LINEA DXK6470ASF 1.8	MODELO 2020	CLASE AUTOMOVIL	COLOR (es) BLANCO	
TIPO SERVICIO PUBLICO URBANO	NIVEL DE SERVICIO TAXI	TARJETA OPERACION 533747	LICENCIA TRANSITO 10019858945	TIPO MOTOR GAS-GASOLINA	Venc Rev. Tecn Oblig 01-nov.-26
DATOS DEL PROPIETARIO					
NOMBRE PROPIETARIO CORTES PEÑALOZA CLAUDIA LILIA		NIT /CC PROPIETARIO 52302945		DIRECCION PROPIETARIO TELEFONO PROPIETARIO	
DATOS DEL CONDUCTOR					
NOMBRE CONDUCTOR DANIEL CORTES			CEDULA CONDUCTOR 1000121757		VENC. LICENCIA CONDUCCION 14-ago.-26
DATOS DE LOS SEGUROS					
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA MUNDIAL		ASEGURADORA C. CONTRACTUAL SBS SEGUROS		ASEGURADORA C. EXTRACONTRA SBS SEGUROS	
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 25-oct.-26		C. CONTRAC. VENCIMIENTO 08-jul.-26		C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO 25-feb.-26	

Lim CO % **CO% y otros gase** PPM Resultados: **Aprobó CO%**
Lim PPM **Aprobó PPM:**

OBSERVACIONES:

1. Aceleración	Apto	36. Parabrisas Del y Trasero	Apto	77. Bujes nuevas	Apto	118. Limpiaabrisas	Apto
2. Buzque	Apto	39. Polarizados y embisitados	Apto	78. Bujes viejas	Apto	119. Fugas chasis	Apto
3. Fugas abrisas	Apto	40. Fisuras e impactos	Apto	79. Hojas nuevas	Apto	120. Pestillos	Apto
4. Fugas puerta trasera	Apto	41. Ventanas laterales	Apto	80. Espirales	Apto	121. Puertas	Apto
5. Llave	Apto	42. Salidas de Emergencia	Apto	81. Rotulas	Apto	122. Baul	Apto
6. Gato hidráulico	Apto	43. Abreacón	Apto	82. Chasis	Apto	123. Carrocera - corcelon	Apto
7. Herramientas	Apto	44. Asiales	Apto	83. Bata estabilizadora	Apto	124. Computas de carga	Apto
8. Linterna	Apto	45. Brazo corto	Apto	84. Intermidat luces	Apto	125. Parafusiones o entrada de agua	Apto
9. Manillo semie vidrio patalla	Apto	46. Guardapólvos direccion	Apto	85. Pastas frenos	Apto	126. Guardabarras	Apto
10. Soporte nuevo	Apto	47. Asientos y portaseguridad	Apto	86. Pastas estacionales	Apto	127. Inexistencia taxmetro	Apto
11. Tacto	Apto	48. Cinturones de seguridad	Apto	87. Explotadoras traseras	Apto	128. Taxmetro no visible	Apto
12. Triángulo	Apto	49. Solera	Apto	88. Corones diferentes	Apto	129. Hojas elementos transmision	Apto
13. Dispositivo de velocidad	Apto	50. Sillas desapeantada	Apto	89. Luces reflectivas	Apto	130. Fuga de aceite caja	Apto
14. Chasis	Apto	51. Tapacama	Apto	90. Pastas reversa	Apto	131. Cadena proteccion cerdan	Apto
15. Buzque asero	Apto	52. Freno	Apto	91. Comandos luces	Apto	132. Hojas cartan	Apto
16. Numero de movi	Apto	53. Aseo	Apto	92. Luces bajas	Apto		
17. Cables puerta	Apto	54. Estroba	Apto	93. Luces Alta	Apto		
18. Lacerada	Apto	55. Puerta	Apto	94. Luces estroba	Apto		
19. Frenos general	Apto	56. Pasa (Saca o roto)	Apto	95. Direccionales	Apto		
20. Buzque asero	Apto	57. Tamba	Apto	96. Estacionaria	Apto		
21. Limpieza de la empresa	Apto	58. Combustible	Apto	97. Explotadoras delanteras	Apto		
22. PMA Como cambió?	Apto	59. Aceo (changueros y chivaco)	Apto	98. Ravena	Apto		
23. Camionetas Santa Emergencia	Apto	60. Fugas aceite motor	Apto	99. freno	Apto		
24. Ancho concha	Apto	61. Bateria	Apto	100. intermas	Apto		
25. Frenos laterales y de serro	Apto	62. Cableado electrico en mal estado	Apto	101. Cocoyos delantero	Apto		
26. Tapo aceite y tapa combustible	Apto	63. Radiador (fugas)	Apto	102. Cocoyos trasero	Apto		
27. Chasis y motor	Apto	64. Guaya (aceo)	Apto	103. Luz placa	Apto		
28. Llave freno	Apto	65. Soporte	Apto	104. Reordenado	Apto		
29. Buzque	Apto	66. Filtro de aire	Apto	105. Nivel de opacidad %	No aplica		
30. Tubo mangrullo	Apto	67. Guardapólvos rotulas	Apto	106. CO %	sin evaluar		
31. Guaya 7 unta latera	Apto	68. Tronca y orozco	Apto	107. Escala	Apto		
32. Freno	Apto	69. Amortiguadores delantero	Apto	108. Bando laterales	Apto		
33. Buzque principal	Apto	70. Amortiguadores trasero	Apto	109. Frenos	Apto		
34. Freno moto	Apto	71. Soportes latera	Apto	110. Bando de rodamiento	Apto		
35. Freno	Apto	72. Fugas amortiguadores	Apto	111. Regrañados	Apto		
36. Freno	Apto	73. Tapa inferior	Apto	112. Delantales	Apto		
37. Freno	Apto	74. Tapa superior	Apto	113. Traxeras	Apto		
38. Freno	Apto	75. Tornavaca	Apto	114. Repuestos	Apto		
39. Freno	Apto	76. Sopladora	Apto	115. Rines	Apto		
40. Freno	Apto	77. Sopladora	Apto	116. Guardapólvos eje	Apto		
41. Freno	Apto	78. Sopladora	Apto	117. Frenos y esparrasa	Apto		

Señor usuario, los resultados de la revisión preventiva tienen relación con la revisión tecnomecanica (RM y EC) y no obliga al CD a la aprobación de...



RESULTADO REVISION PREV. **CUMPLE**

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

C.D.A. 37 S.A. CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

ELABORO GUSTAVO HERNANDEZ