

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002428-2602

CDA BOZA LA ESTACION  
NIT 901463072  
Cl 63 Sur 77k - 15 Tel  
3045387775  
BOGOTA



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-02-12	Nombre o razón social: DEDINSON EDUARDO BARBOSA BERMUDEZ	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 1030539263	
Dirección: DG 69 48 87	Telefono: 3165029997	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: LLL316	Marca: RENAULT	Línea: LOGAN	Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2023	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 71599
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10034448765	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: JOSE ZAPATA	



Inspección Sensorial			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales batena	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE
G1 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Basidor	CUMPLE	G1 Basidor	CUMPLE
G1 Píscos	CUMPLE	G1 Píscos	CUMPLE
G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.02	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,36	4,25
Eje 2	5,67	5,15

ING CAMILO ANDRES CARDENAS B

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.