



1.1.12.38.1. Perdida de aceite sin goteo continuo por carter

PRESIÓN DE LAS LLANTAS		Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (p:
IZQUIERDA		30.0	30.0				
DERECHA		30.0	30.0				30.0

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2403A0997			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH2112	AGTMIXTECMMAS		

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ
Inspección visual	IVAN RENE RAMIREZ RODRIGUEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

*Edwin*

EDWIN FERNANDO RIOS GARCIA  
Director técnico

Fin del informe