

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PRIVATIVA

FORM N° 12000

INFORME DE CALIFICACION
AUTOTECNICA TRANSACCION



CDA CARMOTOS
CARRETERA 28, NUMERO 4 2014128121 Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
NIT: 900004774-0 Tel: 4617800227
de: Inspeccion@armotos.com.co

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA
Fecha de prueba: 2026-07-27
Dirección: BOGOTÁ
Correo Electrónico: BSVWMD016@GMAIL.COM

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TITULAR O POSSESOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón social: BANCO DE BOGOTÁ S.A.
Régimen tipo o Número de Cédula: 57230100000

Documento de Identidad: CC(1) NIT(X) No. 980002064
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: CUNDINAMARCA

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa: LTR451
Modelo: 2025
No. de motor: 1Z180XSA5Z4000044
Patente (si aplica): 134

País: COLOMBIA
Número de licencia de tránsito: 1003257440
Tipo motor: Tipo motor

Clase: CAMIONETA
Color: BLANCO
Kilometraje: 27307

Marca: BYD

Servicio: MECANICO
Fecha de matriculación: 2024-07-16
Cilindrige (cm3) (si aplica): 0
Fecha Vencimiento SOAT: 2026-07-17

Combustible / Propulsión: ELECTRICO
Número de pasajeros (sin incluir conductor): 4
Conversión GNW: Conversión GNW

Línea: DI
VIN o Chasis: LCGCE1DMS50023638
Blindaje: (SI) (NO) (X)
Fecha Vencimiento: GNW

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375: NTC 6218: NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Medición de intensidad / inclinación de las luces (Bajlas, Alas Antiniebla / Exploradores)

Bajlas(s)	Valor 1		Valor 2		Valor 3		Unidad	Simultanea (si) (no)
	Derecha(s)	Inclinación	Izquierda(s)	Inclinación	Mínimo /Rango	%		
	14.3	0.90	14.3	0.90	2.5	10.5,3.5	%	si
	36.2	1.30	36.2	1.30	2.5	10.5,3.5	%	si
Alas(s)	Derecha(s)	Inclinación	Izquierda(s)	Inclinación			%	si
	51.8	39.3	51.8	39.3			klux	si
Antiniebla(s)/ Explorador(s)	Derecha(s)	Intensidad	Izquierda(s)	Intensidad			klux	si
		142		225	Mixtura		klux	Unidad
Sumatoria de luces simultáneamente								klux

5. SUSPENSION (adherencia) (si aplica)

Diana/era	Valor	Diana/era	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínimo	Unidad
Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	klux	%

6. FRENSOS

Eje	Fuerza	Paso	Unidad	Eje	Fuerza	Paso	Unidad	Desequilibrio	Rangos	
									(B)	(A)
Eje 1	Izquierdo	Izquierdo	N	Eje 1	Derecho	Derecho	N	[20,30]	30	%
Eje 2	Izquierdo	Izquierdo	N	Eje 2	Derecho	Derecho	N	[20,30]	30	%
Eje 3	Izquierdo	Izquierdo	N	Eje 3	Derecho	Derecho	N	[20,30]	30	%
Eje 4	Izquierdo	Izquierdo	N	Eje 4	Derecho	Derecho	N	[20,30]	30	%
Eje 5	Izquierdo	Izquierdo	N	Eje 5	Derecho	Derecho	N	[20,30]	30	%
Ejecución Total				Mínimo				50		%

6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

Ejecución	Mínimo	Unidad	Fuerza	Paso	Unidad	Sumatoria	Fuerza	Paso	Unidad
Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha

7. DESVIA CON LATERAL (si aplica)

Eje	Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
						+/- 10	mm

8. DISPOSICIVOS DE COBRRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanita	Unidad	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
	%	%	%	%	%	+/- 2	%



H. REAJUSTO DE EQUIPOS Y REFERENCIAS UTILIZADOS EN LA REVISION				
Equipo	Marca	Serial	Banco	LITOE
Luzómetro	Tecnolux	0119	na	
Profundímetro	SHAFÉ	WD2403A1023		
DETECTOR DE HOLLGUBAS	Xedra	20169400003		
I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA				
Aplicación	Version	Dispositivo		
POSTA	2.9.20250925	Tablet		
PREVISION	2.9.20250925	Tablet		
SERVICIO	2.9.20220825	Tablet		
SERVICOR-NDURCK	2.9	Maquina virtual		

J. NOVIEMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISION
 BRAYAN CAMILO MORENO PERA (Pruebas Visuales)-JEFECTOR JAVIER ARAANGO (Toma De Fotos 1.-Alineación De Luces-Toma De Fotos 2)-

K. NOVIEMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ING. GAYMANNA NERIA

EL RESULTADO DE LA REVISION PREVENTIVA, NO INFLUYE EN EL RESULTADO DE REVISION TECNICO MECANICA
 NOTA: Este documento no es válido como Informe de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes.

Fm del Informe

Generado por Indupack - Indusa Psp