

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No. 00001141/2022
 REVISION PLUS S.A. (SERVICIOS)
 CALLE 83 No. 13 AL BARRIO EL
 13 BIS 826 Cra. 145 1581516
 Bogotá

FECHA
 Fecha de prueba: 2026-02-28

DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: CARLOS GENTIL CERQUERA OBITIA
 Documento de identidad: CC. (X) HT () GE () No. 1999261
 Dirección: CLL 42 N13-02
 Teléfono: 3188388080
 Ciudad: BOGOTÁ
 Departamento: BOGOTÁ

DATOS DEL VEHICULO
 Placa: JKV363
 Marca: RENAULT
 Línea: DUSTER
 Clase: CAMIONETA
 Modelo: 2021
 Año de fabricación: 1999
 Motor: 80015
 No Licencia Tránsito: 10021460268
 Combustible: GASOLINA
 Color: BLANCO GLACIAL (V)
 Empresa: CARLOS GENTIL CERQUERA OBITIA



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	46		59		52		62	46	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalanceo
66.9	50	%	2604	3855	N	2746	3335	N	5.2
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalanceo
25.8	18	%	1638	3149	N	1882	2914	N	13

Desviación Lateral									
Eje 1	-4	Eje 2	-12"	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad

Inspección Sensorial									
G1 PISOS	CUMPLE	G4 REVERSA	CUMPLE	G6 TACOS	CUMPLE	G11 BASTIDOR	CUMPLE	G12 SISTEMA DE REFRIGERACION	CUMPLE
G1 BOMPER	CUMPLE	G4 LUZ DE ESTACIONAMIENTO	CUMPLE	G6 GATO	CUMPLE	G12 PERDIDA DE ACEITE CON GOTEO CON TRANSMISION	CUMPLE		
G1 COQUINERIA Y TAPICERIA	CUMPLE	G4 LUZ PLACA	CUMPLE	G6 HERRAMIENTAS	CUMPLE				
G1 LATONERIA Y PINTURA	CUMPLE	G4 LUCES ALTAS	CUMPLE	G6 EXTINTOR	CUMPLE				
G1 LIMPIA PARABRISAS	CUMPLE	G4 LUCES BAJAS	CUMPLE	G6 BOTIQUIN	CUMPLE				
G1 PUERTAS	CUMPLE	G4 LUCES DE POSICION	CUMPLE	G6 SEÑALES DE ADVERTENCIA	CUMPLE				
G1 SOPORTES	CUMPLE	G4 INDICADORES DE TABLERO	CUMPLE	G7 LABRADO DE LLANTAS	CUMPLE				
G1 ANCLAJE DE BATERIA	CUMPLE	G4 RETROVISORES	CUMPLE	G7 LLANTA DE RESPLESTO	CUMPLE				
G2 ROTULAS	CUMPLE	G4 PITO	CUMPLE	G7 DESPEGUE O ROTULA DE LAS BANDA LATERALES	CUMPLE				
G2 BARRA ESTABILIZADORA	CUMPLE	G4 PARABRISAS	CUMPLE	G7 PERNOS	CUMPLE				
G2 ELEMENTOS DE SUSPENSION ROTOS	CUMPLE	G4 CINTURONES DE SEGURIDAD	CUMPLE	G8 ESTADO DE RINES	CUMPLE				
G2 AMORTIGUADORES	CUMPLE	G4 DEMARCACIONES CON CINTA RETROREFLECTIVA	CUMPLE	G9 IDENTIFICACION REGLAMENTARIA	CUMPLE				
G2 TUERAS	CUMPLE	G4 CARRERA DE PEDAL FRENO EXCESIVO O INSUFICIENTE	CUMPLE	G9 DISTINTIVO DE LA EMPRESA	CUMPLE				
G3 PROTECTOR PARA EL DESPRENDIMIENTO DEL CARDAN	CUMPLE	G4 FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE PARQUEO	CUMPLE	G9 ASEO GENERAL	CUMPLE				
G3 SALIDA DE EMERGENCIA Y MARTILLOS	CUMPLE	G4 FUGA MANGUERA DE FRENO	CUMPLE	G10 HOLLIGURAS EN LOS ELEMENTOS DE DIRECCION	CUMPLE				
G3 LUZ INTERNA	CUMPLE	G4 ANCLAJE DE SILLAS	CUMPLE	G11 MOTOR	CUMPLE				
G3 INEXISTENCIA DE TAXIMETRO	NO APLICA	G4 ANCLAJE DE SILLAS	CUMPLE	G12 PERDIDA DE ACEITE CON GOTEO CON TRANSMISION	CUMPLE				
G3 UBICACION DE TAXIMETRO	NO APLICA	G5 CABLEADO ELECTRICO	CUMPLE						
G3 DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	CUMPLE	G6 CRUCETA	CUMPLE						
G4 LUCES DE FRENO (STOP)	CUMPLE	G6 LINTERNA	CUMPLE						
G4 DIRECCIONALES	CUMPLE	G6 TRIANGULOS	CUMPLE						
		G6 BANDEROLA	CUMPLE						

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral: (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [mm]) y TIPO B

L'ARRAIN' DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De	Requisito	Resultado
Eje 1	± 10	± 10
Eje 2	± 10	± 10

Jhan Carlos Ferrer Barmiento
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.