

# FORMATO REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHICULOS

No: 00004536-2602



Revisión Plus CDA del Magdalena Medio  
NIT 9000878691  
CRA 12 No 10-87 LA DORADA Tel (606)8370473

## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2026-02-28	Nombre o razón social: TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SA	Documento de identidad: CC. ( ) NIT. ( X ) CE. ( )	No. 900444852
Dirección: CL 52A N 85 22	Teléfono: 3116301148 Cel 3116301148	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL

## DATOS DEL VEHICULO

Placa: JTS485	Marca: RENAULT	Línea: ALASKAN	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2022	Cilindraje: 2488	Kilometraje: 148703
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10024476101	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO HIELO	Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S	Conductor: JORGE GUZMAN RUIZ	



## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 61	Delantera Derecha	Valor 58	Trasera Izquierda	Valor 67	Trasera Derecha	Valor 50	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
83,4	50	%	Eje 1 Izquierdo 4573	6180	N	Eje 1 Derecho 4021	5199	N	12,1	30	%
			Eje 2 Izquierdo 4780	4807	N	Eje 2 Derecho 5120	5984	N	6,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
19,3	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

## Desviación Lateral

Eje 1	1,5	Eje 2	2	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)
-------	-----	-------	---	-------	--	-------	--	-------	--	-------------	---------------

## Inspección Sensorial

G1 PISOS	CUMPLE	G4 LUZ DE ESTACIONAMIENTO	CUMPLE	G6 TACOS	CUMPLE
G1 BOMPER	CUMPLE	G4 LUZ PLACA	CUMPLE	G6 GATO	CUMPLE
G1 COJINERIA Y TAPICERIA	CUMPLE	G4 LUCES ALTAS	CUMPLE	G6 HERRAMIENTAS	CUMPLE
G1 LATONERIA Y PINTURA	CUMPLE	G4 LUCES BAJAS	CUMPLE	G6 EXTINTOR	CUMPLE
G1 LIMPIA PARABRISAS	CUMPLE	G4 LUCES DE POSICION	CUMPLE	G6 BOTIQUIN	CUMPLE
G1 PUERTAS	CUMPLE	G4 INDICADORES DE TABLERO	CUMPLE	G6 SEÑALES DE ADVERTENCIA	CUMPLE
G1 SOPORTES	CUMPLE	G4 RETROVISORES	CUMPLE	G7 LABRADO DE LLANTAS	CUMPLE
G1 ANCLAJE DE BATERIA	CUMPLE	G4 PITO	CUMPLE	G7 LLANTA DE RESPUESTO	CUMPLE
G2 ROTULAS	CUMPLE	G4 PARABRISAS	CUMPLE	G7 DESPEGUE O ROTULA DE LAS BANDA LATERALES	CUMPLE
G2 BARRA ESTABILIZADORA	CUMPLE	G4 CINTURONES DE SEGURIDAD	CUMPLE	G7 PERNOS	CUMPLE
G2 ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN ROTOS	CUMPLE	G4 DEMARCACIONES CON CINTA RETROREFLECTIVA	NO APLICA	G8 ESTADO DE RINES	CUMPLE
G2 AMORTIGUADORES	CUMPLE	G4 CARRERA DE PEDAL FRENO EXCESIVO O INSUFICIENTE	CUMPLE	G9 IDENTIFICACION REGLAMENTARIA	CUMPLE
G2 TIJERAS	CUMPLE	G4 FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE PARQUEO	CUMPLE	G9 DISTINTIVO DE LA EMPRESA	CUMPLE
G3 PROTECTOR PARA EL DESPRENDIMIENTO DEL CARDAN	CUMPLE	G4 FUGA MANGUERA DE FRENO	CUMPLE	G9 ASEO GENERAL	CUMPLE
G3 SALIDA DE EMERGENCIA Y MARTILLOS	NO APLICA	G4 ANCLAJE DE SILLAS	CUMPLE	G10 HOLGURAS EN LOS ELEMENTOS DE DIRECCION	CUMPLE
G3 LUZ INTERNA	CUMPLE	G5 CABLEADO ELECTRICO	CUMPLE	G11 BASTIDOR	CUMPLE
G3 DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD	CUMPLE	G6 CRUCETA	CUMPLE	G12 PERDIDA DE ACEITE CON GOTEO CONTINUO MOTOR	CUMPLE
G4 LUCES DE FRENO (STOP)	CUMPLE	G6 LINTERNA	CUMPLE	G12 PERDIDA DE ACEITE CON GOTEO CONTINUO CAJA O TRANSMISION	CUMPLE
G4 DIRECCIONALES	CUMPLE	G6 TRIANGULOS	CUMPLE	G12 ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	CUMPLE
G4 REVERSA	CUMPLE	G6 BANDEROLA	CUMPLE	G12 SISTEMA DE REFRIGERACION	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: MOTOR

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,65	7,19
Eje 2	8,3	7,23

OSCAR MAURICIO GRANADOS RUEDA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.