

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0  
CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS  
Dirección CRA 708 N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL  
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha: 2026-03-01 13:13:00	Propietario: ARBAS CAMACHO	ARNULFO	CG(X) NIT (I): No. 19314259
Dirección: Carrera 90#23A40	Teléfono: 3114489272	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa: KNK868	Modelo: 2022	Servicio: Público	Clase: CAMPERO
Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	No. de licencia de tránsito: 10023040856	Fecha Matrícula: 2021-05-31
No. Motor: A4800013422	VIN: 9FBHD401NMB46447	Color: BLANCO	Combustible: GASOLINA
			Cilindr: 1333



Suspensión									
Delantera Izquierda	84.0	Delantera Derecha	83.0	Trasera Izquierda	85.0	Trasera Derecha	67.0	Mínimo: 40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
70.2	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2866	4008	N	Eje 1 Derecho	3159	4038	N	9.27	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1479	2636	N	Eje 2 Derecho	1496	2136	N	1.13	30	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%

Desviación Lateral												
Eje 1	0.00	Eje 2	0.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/mm

Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajos	CUMPLE	
	Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	G1	Espijos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G2				Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Andaje de batería	CUMPLE
				G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	CUMPLE	G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceña	CUMPLE
				G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
				G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
				G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
				G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
				G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE
				G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE
				G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE
				G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes.	CUMPLE	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
				G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
				G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE

REVISION PREVENTIVA

G7	Eje 5 Rins Inguernia	CUMPLE
G8	Eje 1 Rins Inguernia	CUMPLE
G8	Eje 1 Rins Camarota	CUMPLE
G8	Eje 2 Rins Camarota	CUMPLE
G8	Eje 2 Rins Inguernia	CUMPLE
G8	Eje 3 Rins Camarota	CUMPLE
G8	Eje 3 Rins Inguernia	CUMPLE
G8	Eje 4 Rins Camarota	CUMPLE
G8	Eje 4 Rins Inguernia	CUMPLE
G8	Eje 5 Rins Camarota	CUMPLE
G8	Eje 5 Rins Inguernia	CUMPLE
G9	Lubricantes y Filtros	CUMPLE
G9	Tapones	CUMPLE
G9	Cables	CUMPLE
S19	Caja de cambios	CUMPLE
O10	Transmision	CUMPLE
O10	Palanca Avanzada	CUMPLE
O11	Manubrio	CUMPLE
G11	Phon	CUMPLE
G12	Prueba de distancia	CUMPLE
G12	Prueba de tiempo	CUMPLE

G1 CAMBOCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI  NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Atn Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relacion los resultados de la RTM y Efectiva

REVISION PREVENTIVA

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

**CDA OCCIDENTE**  
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR  
TEL: 900 01 0552-0  
ANDRÉS FELIPE GÓMEZ GONZÁLEZ

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA

REVISION PREVENTIVA