



CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSAGASUGA S.A.S

901227244 Responsable de IVA
KR 27 NO 5 07 Act. Economica 7120
Tel: 3044898762 info@cdafrica.com
www.cdafrica.com

Autorización Numeración Facturación Formulario N°
18764087454024 Autoriza del N° 65001 al 100000
Vigencia del 21-01-2025 hasta 21-01-2027

Nombre: BENAVIDES ROMERO JOSE

NIT : 11387661

Ciudad : FUSAGASUGÁ

Teléfonos: 3124704925

FACTURA ELECTRONICA Nro. 97862
DE VENTA

FECHA: Marzo 2 DE 2026

Vencimiento : 02 03 2026

FORMA DE PAGO:

MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PLACA KSO691

PIN

ORDEN COMPRA

CANT.	DESCRIPCION	V/R TOTAL
1.00	PREVENTIVA	25,210

SUBTOTAL 25,210


I.V.A. 4,790

TOTAL 30,000

POR SU SEGURIDAD, LA DE SU FAMILIA Y LA DE LOS DEMAS SERES MANTENGA SU VEHICULO EN OPTIMAS CONDICIONES

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL SERVICIO PRESTADO

VENDEDOR MARTINEZ SOLER MARIA DE LOS



CUFE:

981b95976d58d76e0109a8ffc2cda4b7e4cd9a61
82dc4887935e4c7e3e86ac293afbdf40ab00f47ce
3a7b471e138201c

FACTURA ELABORADA EN SOFTWARE HELISA NIIF
DESARROLLADO POR PROASISTEMAS S.A NIT.
800.042.928-1 - PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB
COLOMBIA S.A.S NIT. 900.965.992-7



VIGILADO
Super Transporte

6717

EMPRESA Tea

NOMBRE DEL USUARIO José Benavides

c.c. 11387661

No. CALCOMANIA FECHA DE REVISIÓN 02/03/20

MARCA Renault LINEA Duster

No. INTERNO 7457 PLACA K50691

MODELO 2022 Km/s 179228

INSPECCIÓN VISUAL EXTERIOR

DISTINTIVOS DE LA EMPRESA	R	/
PARABRISAS	R	/
ESPEJOS RETROVISORES	R	/
TAPICERIA	R	/
BOMPER DELANTERO Y TRASERO	R	/
ESTADO DE RINES	R	/
DIRECCIONALES	R	/
STOP	R	/
LUZ DE REVERSA	R	/
LUZ DE PARQUEO	R	/
LUZ PRINCIPAL	R	/
TAPA DE TANQUE	R	/
EMISIÓN DE HUMOS	R	/
PROFUNDIDAD LABRADO DE LLANTAS	R	/
TIRANTES DE LA DIRECCIÓN	R	/
TUERCAS / ESPÁRRAGOS	R	/
PELDAÑOS	R	/
OTROS	R	A

Observaciones: _____

INSPECCIÓN VISUAL FOSO

RÓTULAS	R	/
SPLINDER	R	/
SISTEMA DE DIRECCIÓN	R	/
TUERAS	R	/
TERMINALES	R	/
MANGUERAS	R	/
BALLESTAS	R	/
AMORTIGUADORES	R	/
FUGAS	R	/
OTROS	R	A

Observaciones: _____

LABRADO

LABRADO EJE 1 591543

LABRADO EJE 2 729232

672

OTROS Observaciones: _____

OBSERVACIONES: _____

INSPECCIÓN INTERIOR

CINTURONES DE SEGURIDAD	R	/
PITO	R	/
LUZ INTERNA	R	/
INDICADORES DE TABLERO	R	/
SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA	R	/
ANCLAJES DE SILETERIA	R	/
VIDRIOS Y ELEVAVIDRIOS	R	/
LIMITADOR DE VELOCIDAD	R	/
OTROS	R	A

Observaciones: _____

HABITÁCULO DEL MOTOR

ESTADO Y SOPORTE DE BATERIA	R	/
VARILLA DEL ACEITE	R	/
TAPA LLENADO DEL ACEITE	R	/
INEXISTENCIA LIQUIDO FRENOS	R	/
SISTEMA DE ARRANQUE	R	/
OTROS	R	A

Observaciones: _____

EQUIPO DE CARRETERA

BOTIQUÍN	R	/
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA	R	/
TACOS	R	/
GATO	R	/
CRUCETA	R	/
HERRAMIENTA	R	/
EXTINTOR Y FECHA DE VENCIMIENTO	R	/
OTROS	R	A

Observaciones: _____

FIRMA AUTORIZADA DIAGNOSTICENTRO

NOMBRE José Benavides

CDAFUSA

CDA REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA Y DE GASES FUSA
NIT: 9012272444
CR 27 NO. 5 07
Tel - 3123488950
FUSAGASUGA - Cundinamarca
INFO@CDAFUSA.COM

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2026-03-02 16:55:37	Nombre o Razón social JOSE MARIA BENAVIDES ROMERO	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 11387661
Dirección KM4 VIA ARBELAEZ	Teléfono fijo o Número de Celular 3154923585	Ciudad FUSAGASUGA
Departamento Cundinamarca		
Correo Electrónico behavides97@outlook.com		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa KSO691	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMPERO	Marca RENAULT	Línea DUSTER
Modelo 2022	Número de licencia de tránsito 10024113210	Fecha de matrícula 2021-09-30	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD40XNM052322
No de motor A460D026685	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm ³)(si aplica) 1333	Kilometraje 179228	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2026-09-27	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.91	7.79				6.12
DERECHA	5.43	7.38				

F. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
E.1 ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)
APROBADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA	35.2	35.4				
DERECHA	35.6	35.2				35.4

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEP	LTGE
PROFUNDIMETRO	MOORE&WRIGHT	1510	176-01DTG			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	FR2158	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	EDUAR ALBERTO BERMUDEZ PUENTES
Inspección visual	JOHAN SNEYDER FIERRO VILLAMIL

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JOSE LUIS PENAGOS RUNZA
Director técnico

Fin del informe