

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007331-2002

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y COMPAÑIA SAS  
 MIT 900131585  
 AV CRA 27 28-78/90 SUR Tel 2011711  
 Bogotá D.C.



FECHA Fecha de prueba 2026-02-26		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO Nombre o razón social VIRACHA RAMOS SANDRA		Documento de identidad CC ( X ) HIT ( ) CE ( )		No. 4456348	
Dirección CRA 10 D N 31 D		Telefono 3103202779		Ciudad BOGOTA		Departamento DISTRITO CAPITAL	
Placa LZM800		Marca RENAULT		Linea DUSTER OROCH		Clase CAMIONETA	
Servicio PUBLICO		No Licencia Tránsito 10029239009		Combustible GASOLINA		Modelo 2024	
		Color BLANCO GLACIAL (V)		Empresa		Kilometraje 07856	
						Conductor VIRACHA RAMOS SANDRA	



Fecha 2026-02-26, Placa LZM800 Hora 12:39



Fecha 2026-02-26, Placa LZM800 Hora 12:45

Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad			
	73		67		66		63	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Minimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
71,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	2341	3326	N	Eje 1 Derecho	2450	2688	N	4,4	30
			Eje 2 Izquierdo	1877	3080	N	Eje 2 Derecho	1746	2088	N	7	30
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad										
31,8	18	%	Eje 3 Izquierdo									
			Eje 4 Izquierdo									
			Eje 5 Izquierdo									
Desviación Lateral												
Eje 1	-0,2	Eje 2	0,1	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad (mm)

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta derecha	CUMPLE						
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta derecha	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Pto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicena	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
	Izquierda	Derecha
Rueda De Repuesto	3,29	
Eje 1	3,62	3,56
Eje 2	3,65	3,84

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y CIA. S.A.S



📍 Carrera 27 # 28-78 Sur - Bogotá  
 ☎ 203 1711  
 ☎ 318 889 5129 - 318 889 5129  
 🌐 www.rtmsas.com.co

GIANCARLO ALEJANDRO FLOREZ ANGARITA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes se relacionan con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

# EXTINTOR MULTIPROPOSITO

POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO CON NITROGENO  
USELO EN TODA CLASE DE INCENDIOS

**GARANTIA:**  
EXTINTOR DE  
INCENDIOS  
FABRICADO  
SEGUN NORMAS  
NACIONALES  
N° 1448 1996  
Y N° 11.  
EL CAMBIO DE  
ACCESORIOS  
GARANTIA LA  
EFECTIVIDAD DEL  
EQUIPO. NUESTRA  
RESPONSABILIDAD  
SE LIMITA A LA  
CALIDAD DEL  
MATERIALEXTINTOR.  
LA INSPECCION  
PERIODICA  
ES OBLIGATORIA Y  
ES RESPONSABILIDAD  
DEL USUARIO.

**A** MADERA - PAPEL  
TELAS - ALGODON



**B** PINTURA - LIQUIDOS  
Y GASES INFLAMABLES



**C** EQUIPOS  
ELECTRICOS



### INSTRUCCIONES DE MANEJO

1 RETIRE EL PIN  
DE SEGURIDAD



2 OPRIMA LA  
MANILLA



3 DIRIJA LA CARGA  
A LA BASE DE LA LLAMA  
MANTENIENDO EL  
EXTINTOR A UNA  
DISTANCIA DE 2-3 METROS



### CAPACIDAD

Libras  
10 20 30

### CARGADO



### DESCARGADO



### ATENCIÓN

RECARGA Y REVISIÓN  
DE EXTINTORES  
DEBEN SER HECHAS  
ANUALMENTE O DESPUES  
DE CADA USO. LEA  
LAS INSTRUCCIONES  
DE USO DEL EXTINTOR.

Servicio a  
Domicilio



RECARGA Y REVISIÓN  
DE EXTINTORES

## EL MAGO

Av 1 de mayo No. 12b - 25

Domicilio sin  
costo adicional **313 315 0821**

RECARGUE ANUALMENTE O DESPUES DE CADA USO - LEA LAS INSTRUCCIONES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OPERACION  
SERVICIO

AL  
L

