

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001917-2603

CDA BOGOTA SEDE NORTE 170 TOBERIN NIT 9016353349 CL 166 22-13 BOGOTA Tel 3143968942 BOGOTA



FECHA Fecha de prueba: 2026-03-05	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO Nombre o razón social: ALVAREZ BAQUERO PEDRO GIOVANNY	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 80225529
Dirección: CRA 94F#132C-23	Teléfono: 3102584364	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: KOL723	Marca: FORD	Línea: RANGER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2022	Cilindraje: 3198	Kilometraje: 108754
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10024049478	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO ARTICO	Empresa:	Conductor: ALVAREZ BAQUERO PEDRO GIOVANNY	



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad			
	73		64		68		63	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
52,8	50	%	3324	6828	N	2435	5906	N	26,7*	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo		Eje 1 Derecho		Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho	
15,4*	18	%	3269	5111	N	3028	4964	N	7,4	30	%	
Desviación Lateral												
Eje 1	-7,6	Eje 2	-11,5*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)				

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Inspección Sensorial											
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillars	CUMPLE						
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espesjos	CUMPLE						
Perricos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE						
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE						
Tijeras	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE						
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE						
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE						
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE						
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE						
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE						
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE						
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE						
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE						
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE						
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE						
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE						
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE						
Tapiceria	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE						
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE						
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE						

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,35	6,36
Eje 2	5,12	5,34