

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #002449

CDA Medellín
 Centro de Diagnóstico
 Automotor Medellín

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
 Teléfono: (601) 3795959
 Email: atención.clientes@cda44.com
 Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
 Nit. 900.081.626-1

DATOS BASICOS		
FECHA: 2026-03-06	NOMBRE: MOTTA LUIS EDUARDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 79450019
DIRECCIÓN: CRA 69 C#64 A-46 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: luisemotta@hotmail.com	TELÉFONO: 3123027090

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR			
PLACA: GUZ962	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Publico
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMPERO	COLOR: BLANCO GLACIAL (V)
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gas-Gasolina	CILINDRAJE 1998	KILOMETRAJE 139489
LICENCIA DE TRANSITO: 10021380285	MODELO: 2021	FECHA DE MATRICULA: 2020-10-16	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 9FBHSR5B3MM635052	NÚMERO MOTOR E410C261186	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2026-10-08	FECHA VENCIMIENTO GNV 2026-05-22

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA									
MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO					
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	7,00	EJE 1					
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	1,70	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
ALTA(S)		INTENSIDAD:	5,80	2579	4326	2436	4188	5,54	
	ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	INCLINACIÓN:	2,30	EJE 2					
DERECHA		INTENSIDAD:	24,1	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
IZQUIERDA	INTENSIDAD:	15,3	1540	3178	1716	3237	10,2		
DERECHA	INTENSIDAD:	0,00	EJE 3						
IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0,00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO		
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS	52,2			EJE 4					
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
DI	DD	TI	TD	EJE 5					
53,0	53,0	57,0	58,0	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO	
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				EFICACIA AUXILIAR					
DELANTERA:	-2,40	TRASERA:	-2,20	20,1	EFICACIA TOTAL				
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)				55,3					
IZQUIERDA	DERECHA								
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO						
1461	7504	1555	7426						

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)					
REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)								
VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
RALENTÍ	CO	VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO	
750	CO2	10,8	7	DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
CRUCERO	O2	2,55	5	CICLO 2				
2710	HC	11,0	160	CICLO 3				
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				CICLO 4				
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C	TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL		NORMA	
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	20,0	°C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	°C	LTOE ESTÁNDAR	
	HUMEDAD RELAT.	53,9	%		HUME. RELAT.	%		

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS							
MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD	EJE 1	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
	34,0	34,0	psi		3,65	3,02	mm
EJE 2	34,0	34,0	psi	EJE 2	3,98	3,58	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			REPUESTO
			psi				4,98

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #002449

CDA Madelena

Centro de Diagnóstico Automotor Madelena

AC 57 R Sur No. 64-88/68/98 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención_clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B


REGISTRO FOTOGRAFICO



RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA


 FRANCISCO JAVIER ORTIZ
 -----FIN DEL INFORME-----

Los criterios de aprobación de este informe corresponden a las condiciones técnicas del vehículo en el momento de la inspección.
El Centro de Diagnóstico Automotor no se hace responsable por las condiciones del vehículo una vez se retire de las instalaciones.