

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00008741-2603



**UBATEST**  
NIT 900.174.019-0  
Km 2 vía Ubaté-Bogotá Vereda  
Tausavita Area rural del  
municipio (Ubaté) Tel 3102524542

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-03-10	Nombre o razón social: <b>ORTIZ PINILLA MANUEL ARTURO</b>	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 11340951		
Dirección: <b>CENTRO</b>	Teléfono: 3163990934 Cel 3163990934	Ciudad: <b>ZIQAUIRA</b>	Departamento: <b>CUNDINAMARCA</b>		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: <b>NTQ326</b>	Marca: <b>RENAULT</b>	Línea: <b>DUSTER</b>	Clase: <b>CAMPERO</b>	Modelo: <b>2025</b>	Cilindraje: <b>1333</b>
Servicio: <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito: 10032382347	Combustible: <b>GASOLINA</b>	Color: <b>BLANCO GLACIAL (V)</b>	Empresa:	Conductor: <b>ESPTIA CASTIBLANCO LUIS JORGE ENRIQUE</b>



Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
53,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	2785	5494	N	Eje 1 Derecho	2626	5297	N	5,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1845	3728	N	Eje 2 Derecho	2324	3434	N	20,6"	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
13"	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral										
Eje 1	-4,7	Eje 2	4,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Sensorial											
G1 Luces de freno	CUMPLE	G1 Estado peldaños	CUMPLE	G1 Fuga aceite motor	CUMPLE						
G1 Luces de reversa	CUMPLE	G1 Estado espejos / retrovisores	CUMPLE	G1 Fuga aceite transmisión	CUMPLE						
G1 Luces de estacionamiento	CUMPLE	G1 Estado parachoques, defensas	CUMPLE	G1 Fuga combustible	CUMPLE						
G1 Luces direccionales	CUMPLE	G1 Placa(s) lateral(es) / Techo	CUMPLE	G1 Fuga sistema refrigeración	CUMPLE						
G1 Luces Posición	CUMPLE	G1 Holguras sistema dirección	CUMPLE	G1 Sistema de escape	CUMPLE						
G1 Luces Internas	CUMPLE	G1 Terminales dirección	CUMPLE	G1 Func. Embrague	CUMPLE						
G1 Luces bajas/altas	CUMPLE	G1 Brazos axiales	CUMPLE	G1 Estado cardan	CUMPLE						
G1 Testigos de tablero	CUMPLE	G1 Fuga aceite hidráulico	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE						
G1 Luz placa	CUMPLE	G1 Estado guardapolvos	CUMPLE	G1 Cableado eléctrico	CUMPLE						
G1 Pito	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Holgura elementos transmisión	CUMPLE						
G1 Alarma sonora reversa	CUMPLE	G1 Barra estabilizadora	CUMPLE	G1 Presencia humo (negro / azul)	CUMPLE						
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Brazos y/o tijeras	CUMPLE	G1 Estado Rines	CUMPLE						
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G1 Rótulas	CUMPLE	G1 Estado llantas	CUMPLE						
G1 Dispositivo control de velocidad	CUMPLE	G1 Resortes / Ballestas / Barra torsión	CUMPLE	G1 Llantas de repuesto	CUMPLE						
G1 Salida de emergencia	CUMPLE	G1 Estado guardapolvos / Bujos	CUMPLE	G1 Perno(s) / Espárrago(s) / Tuerca(s)	CUMPLE						
G1 Mecanismo expulsión y/o fragmentación	CUMPLE	G1 Splinders	NO APLICA	G1 Largueros y/o travesaños	CUMPLE						
G1 Extintor / Botiquín	CUMPLE	G1 Bombonas	NO APLICA	G1 Estado piso	CUMPLE						
G1 Gato / Tacos / Triángulos	CUMPLE	G1 Carrera y retorno del pedal	CUMPLE	G1 Sujeción carrocería al chasis	CUMPLE						
G1 Herramienta / Cruzeta	CUMPLE	G1 Superficie antideslizante	CUMPLE	G1 Presencia corrosión	CUMPLE						
G1 Estado puertas / Chapas / Seguros	CUMPLE	G1 Estado mangueras / Tuberías	CUMPLE	G1 Tarjeta propiedad	CUMPLE						
G1 Estado sillas / Tapicería / Cojinería	CUMPLE	G1 Estado disco / campana (visual)	CUMPLE	G1 SOAT	CUMPLE						
G1 Vidrios y mecanismos	CUMPLE	G1 Freno estacionamiento	CUMPLE	G1 RTM y EC	CUMPLE						
G1 Panorámico(s)	CUMPLE	G1 Fuga aire y/o líquido hidráulico	CUMPLE	G1 Avisos normativos / empresa	CUMPLE						
G1 Estado latonería	CUMPLE	G1 Presión y/o vacío aire	CUMPLE								
G1 Estado pintura	CUMPLE	G1 Nivel líquido de frenos	CUMPLE								

G1: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	G3: CARROCERÍA	G5: SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G7: MOTOR Y TRANSMISIÓN	G9: CHASIS
G2: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G4: SISTEMA DE DIRECCIÓN	G6: SISTEMA DE FRENOS	G8: RINES Y LLANTAS	G10: DOCUMENTACIÓN

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % . ) TIPO B

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % . ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.45	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.25	3.42
Eje 2	2.2	2.1

ING. NICOLÁS MONTAÑO PACHÓN

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.