

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001980-2603

CDA BOGOTA SEDE NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTA Tel 3143968942
BOGOTA

FECHA
Fecha de prueba: 2026-03-16

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: GÓMEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA YAZMIN
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 52338688
Dirección: CL 130C 94 34 Teléfono: 3118992246 Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: LQK880 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMPERO Modelo: 2023 Cilindraje: 1333 Kilometraje: 92943
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10027725769 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: GÓMEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA YAZMIN



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Suspensión (Si aplica)	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
79		68		78		63		40	
Eficacia Total	Mínimo 50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo 30 %
58,1		2288	4248	N	2022	3767	N	11,6	
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18 %	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho
17,6*		1835	3041	N	1969	2904	N	6,8	

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5	
-9,1		-7,4						Máximo ± 10	

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Item	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espijos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Sañales de advertancia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Laloneria y Pintura	CUMPLE
Tapicena	CUMPLE	Cojneria	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,78	3,69
Eje 2	3,54	3,56