

# FORMATO REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00014075-2601



CDA TUTECHO S.A.S  
NIT 901191265-1  
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel  
7964538  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba:	2026-01-23	Nombre o razón social:	DUGAN ALBEIRO CACERES LOPZ			Documento de Identidad:	CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )
Dirección:	CLL 49 A SUR N 5-47	Teléfono:	3002763361	Ciudad:	BOGOTÁ	No.:	79512093
Placa:	WHR385	Marca:	CHEVROLET	Línea:	N300	Departamento:	DISTRITO CAPITAL
Servicio:	PUBLICO	No Licencia Tránsito:	10031367442	Combustible:	GASOLINA	Clase:	CAMIONETA
		Color:	BLANCO LUNA	Modelo:	2015	Cilindraje:	1206
				Empresa:		Kilometraje:	28984
						Conductor:	DUGAN ALBEIRO CACERES LOPZ



### Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Pemos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulo	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	NO APLICA
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoreria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extinguidor	CUMPLE	G1 Cofinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

### RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.65	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,34	6,58
Eje 2	5,94	5,82

C.D.A Tu Tecno  
901191265-1  
Calle 27 Sur 29C - 54

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.