

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002189-2603

Autocheck C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248782-5
Centro de Diagnóstico Automotor AC 170 No. 21A 70, CL 171 No.
21A-71 BOGOTA D.C. Tel 7469334

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-03-19	Nombre o razón social: DIANA LORENA ABRIL RODRIGUEZ	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 52148855		
Dirección: CRA58#169A-25	Telefono: 3157673994	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: TTP202	Marca: HYUNDAI	Linea: H1	Clase: MICROBUS	Modelo: 2013	Cilindraje: 2476
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10005954777	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO CERAMICA	Empresa:	Kilometraje: 250725
					Conductor: JUAN CARLOS PARRA ROJAS



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	70		65		69		64	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54,2	50	%	Eje 1 Izquierdo 2760	6141	N	Eje 1 Derecho 3069	5641	N	10,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo 2945	5219	N	Eje 2 Derecho 3186	5033	N	7,6	30	%
14*	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral											
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad				
-4,7	-1,6						(m/km)				

Inspección Sensorial											
		CUMPLE				CUMPLE				CUMPLE	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Anclaje escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Coljería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Coljería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE								
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE								
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE								
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE								
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE								
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE								
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE								
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE								
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE								
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,1	5,31
Eje 2	5,42	5,63

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ Autocheck
CALLE 170 S.A.S.
NIT 901.248.782-5

Jhorman Ortiz Arevalo

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ Autocheck
CALLE 170 S.A.S.
NIT 901.248.782-5

JHORMAN ORTIZ AREVALO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.