


FORMATO REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00014547-2603



CDA TUTECHNO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
7964538
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-03-23	Nombre o razón social: HUGO FELIX TIBOCHA GARCIA	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 19363448		
Dirección: CRA 19 C # 28 20 03 SUR	Teléfono: 3125838366	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: ESL484	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER DYNAMIQUE	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2018	Cilindraje: 1599
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10023870607	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: HUGO FELIX TIBOCHA GARCIA



Fecha 2026-03-23, Placa ESL484 Hora 08:44

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha	NO APLICA
G1 Asso General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Lanteneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojeneria	CUMPLE
G1 Ventanillas	NO APLICA	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Brzos Aviakis	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G19: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)			
Rueda De Repuesto			4.52
	Izquierda	Derecha	
Eje 1	2,45	2,86	
Eje 2	2,15	2,36	

C.D.A **Tu Tecno**
901191265-1
Calle 27 Sur 29C - 54

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.