

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS


No: 00022619-2603



CDA BOGOTÁ S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-03-22	Nombre o razón social: PICO RIVERA JAIRO AUGUSTO	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 79455244	
Dirección: CRA 24G 26B 04 SUR	Telefono: 3157455745 Cel 3002668246	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: JTY150	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2021	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 158744
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10022101920	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: PICO RIVERA JAIRO AUGUSTO	



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	44		45		00		43	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50,8	50	%	Eje 1 Izquierdo 2368	4758	N	Eje 1 Derecho 1994	4650	N	15,7	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo 1979	3492	N	Eje 2 Derecho 1860	3414	N	1	30	%
9,5°	18	%	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral											
Eje 1	1,6	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Sensorial											
<b>ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:</b>											
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillón	CUMPLE	Estado tubos escape	CUMPLE	Asno Gierial	CUMPLE	Espesores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportos	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Luces de batería	CUMPLE	Llanta de respuesto	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE	Linterna y Pinura	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Cruceca	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Tecos	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tecos	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapicaria	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
		Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,89	6,75
Eje 2	6,23	6,41

NOTA  
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDE SER UTILIZADOS PARA LA MISMA