

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS


 NIT 900110552-0
 CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA
 Dirección AV 88 No 90 -88
 Cll. BOGOTÁ
 Tel. 2533900

Fecha: 2026/03/24 13:20:15	Propietario: MOJICA CASTILLO	BRAYAN STEVEN	CG (X) NIT (I)	No. 1016001387
Dirección: # 2 n 90 a 47	Teléfono: 3204093087		Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa: JOV664	Modelo: 2020	Servicio: Público	Clase: CAMIONETA	Marcas: FORD
No. de licencia de tránsito: 10022654840	Fecha Matrícula: 2020-08-29		Kilometraje: 122200	Número de sillas: 5
No. Motor: SA2Q LJ186067	VIN: BAFAR23L1L186067	Color: BLANCO	Combustible: DIESEL	Cilindr: 3198



Suspensión

Delantera Izquierda	62.0	Delantera Derecha	59.0	Trasera Izquierda	52.0	Trasera Derecha	55.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
64.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3079	5233	N	Eje 1 Derecho	3442	5018	N	10.5	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2612	3602	N	Eje 2 Derecho	2408	3763	N	7.77	30	%
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	

Desviación Lateral

Eje 1	-6.00	Eje 2	-5.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad	m/km
-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------------	--------	------

G7	Eje 5 Llantá Derecha	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Ancaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Espesjos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Soportas	CUMPLE	G5	Ancaje de batería	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpieparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llantá de repuesto	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Cajinería	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Izquierda	CUMPLE			

REVISION PREVENTIVA